

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	09	011	2018
				No. Original
				4361
				4273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 79
				No. Expediente
				1943
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705326229	CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	53D303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR SLR: 005-UEST-2018 REALIZAR INSPECCION AL EJE VIAL E-487 Y LA REVISION DE LAS OBRAS DE ARTE MAYOR DEL 07 AL 08-09-2018 DE QUITO-RIOBAMBA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 011 2018	4362	4274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 79	1944
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RT0 DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1104673288 SARANGO CUEVA GLENDA MARIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SARANGO CUEVA GLENDA MARIA SLR: 005-UEST-2018 REALIZAR INSPECCION AL EJE VIAL E-487 Y LA REVISION DE LAS OBRAS DE ARTE MAYOR DEL 07 AL 08-09-2018 DE QUITO-RIOBAMBA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 011 2018	4363	4275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 79	1945
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715438600	ORDONEZ JARAMILLO IVAN PAUL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.50

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ JARAMILLO IVAN PAUL SLR: 005-UEST-2018 REALIZAR INSPECCION AL EJE VIAL E-487 Y LA REVISION DE LAS OBRAS DE ARTE MAYOR DEL 07 AL 08-09-2018 DE QUITD-RIOBAMBA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2018 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 011 2018	4364	4276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 79
				No. Expediente
				1946
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE SLR 055-UEST-2018 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCION AL EJE VIAL E-487-Y LA REVISION DE LAS OBRAS DE ARTE MAYOR DEL 07 AL 08-09-2018 DE QUITO-RIOBAMBA-CUMANDA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTABILIDAD
 REVISIÓN, CONTROL PREVIOS
 Y TRÁMITE DE PAGOS
 2018.09.04
 2018.09.06
 2018.09.09



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **005-UEST-2018** / Fecha de Solicitud: 2018-09-06
 Seleccione lo que requiera solicitar:

VIÁTICOS X	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN
Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: RIOBAMBA-CHIMBORAZO			
Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
2018-09-07	13:00	2018-09-08	19:00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por disposición del Ing. Darwin Espinoza Vivanco, Director de Estudios del Transporte, se procede a realizar la inspección al Eje Vial E-487 y la revisión de las obras de arte mayor, taludes y estado de la carretera después del sismo ocurrido el 06-09-2018, en la localidad de Cumandá, ubicado en la provincia de Chimborazo.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apeellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Nelson Crespo Fonseca	SERVIDOR PUBLICO 8	NOMBRAMIENTO	DIRECCION DE ESTUDIOS	170532622-9	1		80.00
Ing. Glenda Sarango Cueva	SERVIDOR PUBLICO 7	CONTRATO OCASIONAL	DIRECCION DE ESTUDIOS	1104673288	1		80.00
Ing. Iván Ordoñez Jaramillo	SERVIDOR PUBLICO 4	CONTRATO OCASIONAL	DIRECCION DE CONSERVACION	1715438600	1		80.00
Sr. Fabián Roche Silva	CHOFER	JORNAL	DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA	17096885E3	1		80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito-Riobamba	07-09-2018	13:00	07-09-2018	20:00
TERRESTRE	MTOP	Riobamba-Cumandá-Quito	08-09-2018	06:00	08-09-2018	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Nelson Crespo Fonseca	AHORROS	3185781100	PICHINCHA
Ing. Glenda Sarango Cueva	AHORROS	6169011500	PICHINCHA
Ing. Iván Ordoñez Jaramillo	AHORROS	12054147668	PRODUBANCO
Sr. Fabián Roche Silva	AHORROS	5907826100	PICHINCHA

SOLICITA

 Ing. Fabián Crespo F.
 SERVIDOR PUBLICO 8

VISTO BUENO

 Ing. Darwin Espinoza V.
 DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN

 Dra. Miquel Toja Llanos
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADO

PROVISION TRANSPORTE

 Ing. Fabián Márquez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUBROGANTE

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Nombres	Puesto	Nivel	No. Dias	V/Diario	V/Total	Firmas
Ing. Nelson Crespo Fonseca	SERVIDOR PUBLICO 8	TERCERO	1			
Ing. Glenda Sarango Cueva	SERVIDOR PUBLICO 7	TERCERO	1			
Ing. Iván Ordoñez Jaramillo	SERVIDOR PUBLICO 4	TERCERO	1			
Sr. Fabián Roche Silva	CHOFER	CUARTO	1			

CCA/mom

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN FINANCIERA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
 f. _____
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Recibido Por:
 Hora: 14:15



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito 7-8 de septiembre 2018

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		DIRECCION ESTUDIOS DEL TRANSPORTE		OBJETO DE LA COMISION									
ING. NELSON CRESPO F.		FUNCCIONARIO RESPONSABLE		Por disponibilidad del Ing. Darwin Espinoza, Director de Estudios del Transporte, de preste el servicio de inspección del Eje Vial E-927 para la revisión de las obras de parte mayor, tubos y el estado de la carretera después del Sismo ocurrido el 06-09-2018 en la localidad de Guano.									
SEEP		VEHICULO		SR. FABIAN ROME									
CLASE		MARCA		NOMBRE DEL CONDUCTOR									
		02-247											
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	7-9-18	13:00	209468	Rebamba	7-9-18	20:00	269668						
Rebamba	8-9-18	6:00	269430	Compostela	8-9-18	13:00	269890						
Compostela	8-9-18	13:00	269890	Quito	8-9-18	19:00	270232						
OBSERVACIONES:													



[Signature]
F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Signature]
F) CONDUCTOR

17096858



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
COORDINACION DE ESTRUCTURAS**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 005-UEST-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18-09-2018
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Nelson Crespo Fonseca	PUESTO Servidor Público 8
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Riobamba-Cumandá-Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación de Estructuras
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
Ing. Nelson Crespo Fonseca.	SERVIDOR PUBLICO 8
Ing. Glenda Sarango Cueva	SERVIDOR PUBLICO 7
Ing. Ivan Ordoñez Jaramillo	SERVIDOR PUBLICO 4
Sr. Fabián Roche Silva	CHOFER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Por disposición verbal del Ing. Edwin Espinosa, Director de Estudios del Transporte en el ámbito de las competencias del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ante los eventos ocurridos por el Sismo de magnitud 6,2 de magnitud el 6 de Septiembre del presente año en la localidad de Cumandá, provincia de Chimborazo, se procedió a efectuar la inspección de la carretera de la Red Vial E487 (Balbanera - Cumandá), los taludes y los puentes Pangor, Coco, Salsipuedes, Citado, San Pablo, Quebrada Chalguayacu, La Victoria, Agua Clara y dos puentes ubicados sobre los ríos Chimbo y Chan-Chan en la población de Cumandá que son parte de la Concesión Vial CONCEGUA.</p> <p>La comisión está integrada por el Ing. Nelson Crespo de la Coordinación de Estructuras, la Ing. Glenda Sarango de la Unidad de Geotecnia y el Ing. Angel Armijos Coordinador Técnico de Infraestructura provincial de Chimborazo.</p>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa	07-09-2018	08-09-2018	
HORA hh:mm	13:00	19:00	
Hora inicio de labores el día de retorno	06h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	Quito-Riobamba	07-09-2018	13:00	07-09-2018	20:00
TERRESTRE	MTOP	Riobamba-Cumandá	08-09-2018	06:00	08-09-2018	13:00
TERRESTRE	MTOP	Cumandá-Quito	08-09-2018	13:00	08-09-2018	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

- Se adjuntan 1 hoja de ruta y facturas de gastos de los integrantes de la comisión.

OBSERVACIONES.
La carretera Balbanera – Cumandá, en forma general se desarrolla por terreno montañoso, tiene dos carriles de servicio, espaldones y cunetas laterales, se encuentra construida con pavimento rígido en toda su longitud de 107 Kms. aproximadamente.
CORREDOR VIAL
La carretera Balbanera – Cumandá se caracteriza por estar inmersa en un relieve Montañoso porque sus pendientes se encuentran en el intervalo de 30 a 60%, además de un relieve

escarpado por cuanto se observa formaciones abruptas con pendientes mayores a 60%, sus paredes toman formas de cuchillas y forman valles en forma de U.

Cabe mencionar el corredor vial se asienta en una zona de Intensidad Sísmica muy Alta que es atravesada por una evidente falla Geológica (El Golfo – Pallatanga – Riobamba – Pisayambo). Cuenta con ecosistemas formados en relieves de pendientes de moderadas a fuertes y hasta escarpadas en diferentes pisos ecológicos, muy vulnerables a la acción humana, que ha generado condiciones de susceptibilidad a movimientos en masa, inundaciones (en el subtrópico), riesgo de desertificación y pérdida de recursos hídricos especialmente en el áramo y estribaciones de la cordillera Occidental.

TALUDES

Debido a la morfología y geología que existe en el sector, concurren los sitios inestables, aun así no se han generado nuevos sitios críticos luego del evento sísmico, y los que existen son zonas inactivos.

El material y características del suelo se dividen en dos grupos claramente distinguidos:

En la parte alta sector Pallatanga que son suelos de depósitos de origen aéreo y de arrastre. Se extienden sobre las regiones altas y vertientes internas andinas, estribaciones externas occidentales y orientales de la cordillera de los Andes. Son a la vez producto de materiales arrastrados, pendiente abajo de las elevaciones. En general son zonas húmedas. Tienen una gran capacidad de porción, un horizonte A relativamente grueso, rico en materia orgánica y no muy pegajoso. Su coloración varía en función del estado de meteorización de la materia orgánica; desde muy negros en las partes altas hasta coloraciones pardas oscuras y pardas amarillentas u olivas en las partes cálidas. Se puede establecer que son materiales piroclásticos con pequeñas formaciones de limos arenosos.

En la parte baja se caracteriza por mantener suelos de origen volcánico o sedimentario antiguo, producto de la descomposición de lavas, rocas detríticas, aglomerados. Dentro de la fisiografía posee relieves socavados y montañosos de las estribaciones accidentales centro y sur. También posee relieves planos y ondulados del pie de monte occidental. Presentan un color rojizo, pardo rojizo o amarillo, con profundidad variable presencia de piedras, viendo visualmente que se tratasen de depósitos aluviales, coluviales y areniscas.

Talud Abs. 57+000

Cabe indicar que se puntualizó un análisis en el Talud ubicado en la Abs 57+000 donde observa que la litología está compuesta por limo arenoso de espesor variable que va desde 5 a 10 metros, seguida de material orgánico de espesor de 3 a 6 metros y finalmente de suelo sedimentario de poca plasticidad.

La inclinación que tiene el talud se podría decir que es de alrededor de 70°, compuesto en cierto sector de una berma con altura de 5 metros y terraza de 3m aproximadamente.

En el mencionado Talud se observa cárcavas y líneas verticales ahuelladas que son evidencia del golpe del agua de escorrentía. Adicional a esto la acción eólica hace que el material por su granulometría fina sea mucho más susceptible de ser deleznable. Sin embargo el evento registrado el pasado 6 de septiembre no hubo causado por sí solo estas características, y a pesar de la magnitud del sismo no se observa visualmente daños en alto grado, el talud se encuentra estable actualmente, pero si es necesario puntualizar que requiere limpieza y mantenimiento, colocación de cunetas, bajantes y toda obra de drenaje solicita para mantener dicha estabilidad.

Se describe a continuación las obras de arte mayor presentes en esta arteria vial partiendo desde el sector de Balbanera con abscisa 0+000.

PUENTE RIO PANGOR

Coordenadas: 17 M 734336,0786 E UTM 9795395,5776 N

Aproximadamente en el Km. 30+000 se ubica el puente sobre el río Pangor de 35 metros de longitud, en lo que respecta a la superestructura tiene 5 vigas metálicas y tablero de hormigón armado, en su infraestructura está asentado sobre estribos cerrados en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos, asentamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infra y superestructura, provocados por el sismo.

En la parte Hidráulica se revisó aguas arriba y abajo de la implantación del puente, determinándose que no hay represamientos o diques en el cauce del río provocados por el sismo.

PUENTE RIO COCO

Coordenadas: 17 M 725152,9664 E UTM 9777365,8522 N

Aproximadamente en el Km. 65+500 se ubica el puente sobre el río Coco de 60 metros de longitud, en lo que respecta a la superestructura tiene 4 vigas metálicas y tablero de hormigón armado, en su infraestructura está asentado sobre estribos cerrados en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos, asentamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infra y superestructura, provocados por el sismo.

En la parte Hidráulica se revisó aguas arriba y abajo de la implantación del puente, determinándose que no hay represamientos o diques en el cauce del río provocados por el sismo.

PUENTE RIO SALSIPUEDES

Coordenadas: 17 M 724082,2339 E UTM 9772646,2335 N

Aproximadamente en el Km. 70+500 se ubica el puente sobre el río Salsipuedes se trata de un arco metálico con varios tramos que totalizan una longitud total de 187,30 metros aproximadamente, en lo que respecta a la superestructura tiene 5 vigas metálicas y tablero de hormigón armado, en su infraestructura está asentado sobre estribos cerrados en hormigón armado y pilas en celosía metálicas.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infra y superestructura, provocados por el sismo. Se observa las restricciones de paso vehicular por problemas de carga y por qué la estructura ya ha cumplido su vida útil, se ve la necesidad de disminuir los problemas de impacto a la estructura cambiando las juntas de dilatación y la reposición de la capa de rodadura en los baches presentes en la losa del tablero del puente, ya que se ven afloramientos de las armaduras.

En la parte Hidráulica se revisó aguas arriba y abajo de la implantación del puente, determinándose que no hay represamientos o diques en el cauce del río provocados por el sismo.

PUENTE RIO CITADO

Coordenadas: 17 M 724579,4321 E UTM 9768817,6465 N

Aproximadamente en el Km. 76+000 se ubica el puente sobre el río Citado de 35 metros de longitud, en lo que respecta a la superestructura tiene 6 vigas metálicas y tablero de hormigón armado, en su infraestructura está asentado sobre estribos cerrados en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos, asentamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infra y superestructura, provocados por el sismo.

En la parte Hidráulica se revisó aguas arriba y abajo de la implantación del puente, determinándose que no hay represamientos o diques en el cauce del río provocados por el sismo.

PUENTE RIO SAN PABLO

Coordenadas: 17 M 717345,3986 E UTM 9763451,8974 N

Aproximadamente en el Km. 89+500 se ubica el puente sobre el río San Pablo de 30 metros de longitud, en lo que respecta a la superestructura tiene 3 vigas entrelazadas al tablero en hormigón armado, en su infraestructura está asentado sobre estribos cerrados en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos, asentamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infra y superestructura, provocados por el sismo.

En la parte Hidráulica se revisó aguas arriba y abajo de la implantación del puente, determinándose que no hay represamientos o diques en el cauce del río provocados por el sismo.

PUENTE QUEBRADA CHALGUAYACU

Coordenadas: 17 M 714107,390 E UTM 9759541,440 N

Aproximadamente en el Km. 90+500 se ubica el puente curvo sobre la Quebrada Chalgayacu de 60 metros de longitud en tres tramos, el tramo central de 48 metros de luz y dos accesos de 6 metros cada uno, en lo que respecta a la superestructura tiene 6 vigas postensadas y tablero de hormigón armado, en su infraestructura está asentado sobre estribos y pilas cerradas en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos, asentamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infra y superestructura, provocados por el sismo.

En la parte Hidráulica se revisó aguas arriba y abajo de la implantación del puente, determinándose que no hay represamientos o diques en el cauce del río provocados por el sismo.

PUENTE RIO VICTORIA

Coordenadas: 17 M 710414,945 E UTM 9757100,6977 N

Aproximadamente en el Km. 100+900 se ubica el puente en arco con tablero superior sobre el río Victoria de 51,50 metros de longitud total, en lo que respecta a la superestructura tiene tres tramos isostáticos en hormigón armado y tablero de hormigón armado, en su infraestructura está asentado sobre estribos cerrados en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos, asentamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infra y superestructura, provocados por el sismo.

En la parte Hidráulica se revisó aguas arriba y abajo de la implantación del puente, determinándose que no hay represamientos o diques en el cauce del río provocados por el sismo.

PUENTE RIO AGUA CLARA

Coordenadas: 17 M 708336,2259 E UTM 9756442,3446 N

Aproximadamente en el Km. 103+000 se ubica el puente sobre el río Agua Clara de 16 metros de longitud, en lo que respecta a la superestructura tiene 3 vigas y tablero de hormigón armado, en su infraestructura está asentado sobre estribos cerrados en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos, asentamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infra y superestructura, provocados por el sismo.

En la parte Hidráulica se revisó aguas arriba y abajo de la implantación del puente, determinándose que no hay represamientos o diques en el cauce del río provocados por el sismo.

PUENTE SOBRE EL RIO CHIMBO

En la población de Cumandá se encuentra el puente sobre el río Chimbo, el puente se estructura de la siguiente forma: la superestructura es metálica en celosía tipo Warren con tablero superior metálico y losa de hormigón armado. La infraestructura tiene dos estribos cerrados y una pila en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infraestructura, provocados por el sismo, hay daños severos en las juntas de dilatación, capa de rodadura y socavación local en la pila.

Cabe mencionar que este puente forma parte del proceso de Concesión de la provincia del Guayas CONCEGUA.

PUENTE SOBRE EL RIO CHAN CHAN

En la población de Cumandá se encuentra el puente sobre el río Chan Chan, el puente se estructura de la siguiente forma: la superestructura es metálica en celosía tipo Warren con tablero superior metálico y losa de hormigón armado. La infraestructura tiene dos estribos cerrados y dos pilas en hormigón armado.

En lo que respecta a la parte estructural no se vislumbra en forma visual rajaduras, desplazamientos o rotación de alguno de los elementos principales de infraestructura, provocados por el sismo, hay daños severos en las juntas de dilatación, capa de rodadura y socavación local de las pilas centrales.

Cabe mencionar que este puente forma parte del proceso de Concesión de la provincia del Guayas CONCEGUA.

RECOMENDACIONES:


-En lo que respecta al puente Salsipuedes se recomienda limitar el número de vehículos pesados al mismo tiempo y la velocidad de circulación dentro del mismo, para minimizar los efectos dinámicos en el puente. Adicionalmente a las medidas implementadas para el paso por la estructura, se recomienda efectuar un control vehicular que impida el paso de camiones con cargas superiores a la HL-93.



-Es necesario mencionar que los puentes sobre los ríos Chimbo y Chan Chan ubicados en la población de Cumandá son parte de la Concesión (CONCEGUA) de la provincia del Guayas.

-Es necesario recomendar que en labores de mantenimiento se ejecuten los siguientes trabajos: el cambio de juntas de dilatación, la carpeta de rodadura del tablero, resanar problemas por afloramientos de armaduras en los tableros, desbroce y limpieza del cauce,

pintura de elementos metálicos, socavamientos de pilas, especialmente en los puentes internos en la población de Cumandá.

-De la inspección visual en las obras de arte mayor, taludes y carretera se desprende que el sismo no afecto a ninguna de las estructuras de la Red Vial Estatal E487.

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <hr/> <p>Ing. Nelson Crespo F. SERVIDOR PÚBLICO 8</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
---	--

<p>FIRMAS DE APROBACION</p>	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> 	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p> 
<p>Ing. Darwin Espinoza V. DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE</p>	<p>Psic. Maria Verónica Patiño Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA</p>

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

CCA/mom.




MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
COORDINACION DE ESTRUCTURAS

DETALLE DE GASTOS COMISION NO. 005-UEST-2018

Quito, 07 y 08 de septiembre de 2018.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALORES
1	Salon El Viajero	Ing. Nelson Crespo	23469	4.00
2	Hotel Diana María	Ing. Nelson Crespo	7811	25.00
3	Restaurante ALY	Ing. Nelson Crespo	171	17.00
4	Restaurante ALY	Ing. Nelson Crespo	166	10.00
	SUMA TOTAL:			56.00


Ing. Nelson Crespo Fonseca

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"
 Dirección: San Miguel de Lopi Manasutor Lomidas Proaño / Telf.: 032 60060
 Riobamba - Ecuador / Cnt: 00100834

FACTURA N° 0023469
 001-001-00

RUC.: 0602767964001
 Aut. SRI.: 1122546520

Fecha: 7 - Septiembre 2012
 Cliente: Nelson Crespo FONSECA
 RUC./C.I.: 1705326224 Telf.: 0998224385
 Dirección: QUITO.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Merienda	3,57	3,57

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	3,57
EFECTIVO		IVA 0 %	
IMPORTE ELECTRONICO		IVA 12%	3,57
IMPORTE CREDITO INIBITO		IMPORTE DEL IVA	0,43
OTROS		TOTAL FACTURA	4,00

RECIBI CONFORME
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 "GRAFICAS NORIEGA" Jorge Morúa Noriega S.A. C. D. 31-497209001 Aul. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 VALIDO PARA SU EMISION 04 DE ABRIL DEL 2019

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA
 Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
 Quito - Ecuador / Telf.: 2597927 / 0987816742

FACTURA N° 0007811
 002-001-00

RUC.: 0601740848001
 Aut. SRI.: 1122084286

Fecha: 7 - Septiembre 2012
 Cliente: NELSON CRESPO FONSECA
 RUC./C.I.: 1705326224 Telf.: 0998224385
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	ALOJAMIENTO		22,32

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	22,32
EFECTIVO		IVA 0 %	
IMPORTE ELECTRONICO		IVA %	22,32
IMPORTE CREDITO INIBITO		IMPORTE DEL IVA	0,68
OTROS		TOTAL FACTURA	23,00

RECIBI CONFORME
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 "GRAFICAS NORIEGA" Jorge Morúa Noriega S.A. C. D. 31-497209001 Aul. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 VALIDO PARA SU EMISION 10 DE ENERO DEL 2019

PILLAJO QUINATO A OLGA ALICIA RESTAURANTE ALY
 RUC: 0604992800001
 Dir: Av. Velasco Ibarra Via a Santa Ana
 Cel: 0992458465 / Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 8 - Septiembre / 2018 Telf.: 099 822 4288
 Sr. Nelson Crespo Fomacca
 Dirección: QUITO

RUC/C.I.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		\$ 17

FORMA DE PAGO

Effectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ \$ 17

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601874551004 - AUT. 4189 - F. AUT. 19 - 06 - 2818
 DEL 00101 AL 80200 - CADUCA 19 DE JUNIO DE 2819

PILLAJO QUINATO A OLGA ALICIA RESTAURANTE ALY
 RUC: 0604992800001
 Dir: Av. Velasco Ibarra Via a Santa Ana
 Cel: 0992458465 / Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 8 - Septiembre / 2018 Telf.: 099 822 4288
 Sr. Nelson Crespo Fomacca
 Dirección: QUITO

RUC/C.I.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO

Effectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601874551004 - AUT. 4189 - F. AUT. 19 - 06 - 2818
 DEL 00101 AL 80200 - CADUCA 19 DE JUNIO DE 2819


DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE GEOTECNIA

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 005-UES-2018

QUITD, 10 DE SEPTIEMBRE 2018

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES EN DÓLARES AMERICANOS
1	BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH "SALON EL VIAJERO"	Glenda M. Sarango Cueva	0023470	4.00
2	BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA "HOTEL DIANA MARIA"	Glenda M. Sarango Cueva	0007814	25.00
3	PILLAJO QUINATO A OLGA ALICIA "RESTAURANTE ALY"	Glenda M. Sarango Cueva	0000170	17.00
4	PILLAJO QUINATO A OLGA ALICIA "RESTAURANTE ALY"	Glenda M. Sarango Cueva	0000170	10.00
Total (Dólares americanos):				56.00

Nombre:
Cédula de Identidad


Glenda María Sarango Cueva
1104673288

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

Cra. 4ª - Avda Unidad Popular - Zona Fermea - Av. II de Noviembre
Tel: 2607927 / 2607815/45
Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0007814
Aut. SRI: 11 2084286

RUC: 0601710848001
Aut. SRI: 11 2084286

Fecha: Riobamba, 01 de Septiembre del 2018
Cliente: Quinda Sarango
RUC./CI: 1104673288 Telf:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO	
ELECTRONICO	
MONEDA ELECTRONICA	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
FIRMADA AUTORIZADA RECEBIDA POR EL EMISOR	

"GRAFICAS NORTECA" - Jorge Marcelo Noriega S. U.T. No. 03798001 - Aul. 2003
F. Habilitación 01/04/2018. D.M. 022301 - 023700
VALIDO PARA SU EMISION 10 DE FEBRERO DE 1918

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapí Monseñor Leonidas Pratoño Telf: 032 601010
Cat.: 09510105834 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0023470
Aut. SRI: 1122546520

RUC: 0602767964001
Aut. SRI: 1122546520

Fecha: 7 / Sep / 2018
Cliente: Glenda Sarango Cueva
RUC./CI: 1104673288 Telf:
Dirección: Sosa Ant. Egub y S. J. Peña.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Merienda	3.57	3.57

FORMA DE PAGO	
ELECTRONICO	
MONEDA ELECTRONICA	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
FIRMADA AUTORIZADA RECEBIDA POR EL EMISOR	

"GRAFICAS NORTECA" - Jorge Marcelo Noriega S. U.T. No. 03798001 - Aul. 2003
F. Habilitación 01/04/2018. D.M. 022301 - 023700
VALIDO PARA SU EMISION 01 DE ABRIL DEL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

PILLAJO QUINATO A OLGA ALICIA RESTAURANTE ALY

RUC: 0604992800001
 Dir: Av. Velasco Ibarra Vía a Santa Ana
 Cel: 0992458465 / Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0000164
 Aut. SRI. 1122973218

Fecha: 8 Septiembre 2018 / Telf.:
 Sr. Glenda Sarango Cueva
 Dirección: Jose Ant. y Gabure y J.T. Peña
 RUC/C.I. 1104673288



CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	710	

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero	<input type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 710

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: 
 FIRMA CLIENTE: 

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601874551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 19 - 06 - 2018
 DEL 00101 AL 00200 - CADUCA 19 DE JUNIO DE 2019

PILLAJO QUINATO OLGA ALICIA RESTAURANTE ALY

RUC: 0604992800001
 Dir: Av. Velasco Ibarra Vía a Santa Ana
 Cel: 0992458465 / Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0000170
 Aut. SRI. 1122973218

Fecha: 8 Sep 2018 / Telf.: 2561339
 Sr. Glenda Sarango Cueva
 Dirección: Jose Ant. y Gabure y J.T. Peña
 RUC/C.I. 1104673288



CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	17	

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero	<input type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 17

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: 
 FIRMA CLIENTE: 

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601874551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 19 - 06 - 2018
 DEL 00101 AL 00200 - CADUCA 19 DE JUNIO DE 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS 005-UEST-2018
QUITO, 07 y 08 DE SERPTIEMBRE DE 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE ALY	IVAN ORDÓÑEZ	165	10.00
2	SALON EL VIAJERO	IVAN ORDÓÑEZ	23471	2.50
3	HOTEL DIANA MARIA	IVAN ORDÓÑEZ	7813	25.00
4				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	SUMA TOTAL			37.50

Quito, Septiembre 12 de 2018


Ing. Ivan Ordoñez

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dir. Cta: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf: 032 60060
 Cel: 0991006934 Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0023471

RUC.: 0602767964001 001-001-00
 Aut. SRI.: 1122546520

Fecha: 07/09/2018
 Cliente: Juan Ochoa
 RUC./CI.: 1715438600 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Merienda	2,23	2,23

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 2,23	
Efectivo		IVA 0 %	+
Dinero Electrónico		IVA 12 %	2,23
Tarjeta de Crédito / Débito		IMPORTE DEL IVA	0,27
Otros		TOTAL FACTURA	2,50

FIRMA AUTORIZADA:
 RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 F. autorización 04/04/2018 L361 022201 a 023700 VALIDO PARA SU EMISION 04 DE ABRIL DEL 2019

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
 Telf: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0007813

RUC.: 0601740848001 002-001-00
 Aut. SRI.: 1122084286

Fecha: Rio bamba, 07 de Septiembre 2018
 Cliente: Juan Ochoa
 RUC./CI.: 1715438600 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		22,32

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 22,32	
Efectivo		IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA %	22,32
Tarjeta de Crédito / Débito		IMPORTE DEL IVA	2,68
Otros		TOTAL FACTURA	25,00

FIRMA AUTORIZADA:
 RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 F. autorización 04/04/2018 L361 022201 a 023700 VALIDO PARA SU EMISION 10 DE FEBRERO DEL 2019

PILLAJO QUINATA OLGA ALICIA
RESTAURANTE ALY

RUC: 0604992800001

Dir: Av. Velasco Ibarra Vía a Santa Ana
 Cel: 0992458465 / Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000165

Aut. SRI. 1122973218

Fecha: 8 Sep 18 Telf.: 2040800
 Sr. Juan Ochoa
 Dirección: Quito
 RUC./CI. 171543860-0

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Con-Alimentación		10

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 10	
Efectivo		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otros			

FIRMA AUTORIZADA:
 FIRMA CLIENTE:

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON · IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0681871551001 · AUT. 4189 · F. AUT. 19 · 06 · 2018
 DEL 00101 AL 00200 · CADUCA 19 DE JUNIO DE 2019

MONTOS AUTORIZADOS POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
07 AL 08 DE SEPTIEMBRE/ 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL DIANA MARIA	FABIAN ROCHE	7812	25,00
2	RESTAURANTE ALY	FABIAN ROCHE	162	10,00
3	RESTAURANTE ALY	FABIAN ROCHE	169	17,00
4	SALON EL VIAJERO	FABIAN ROCHE	23468	3,00
				55,00



SR. FABIAN ROCHE

FABIAN ROCHE

**BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA**

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. II de Noviembre
Telf. 2607377 / 0987816747 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0007812

RUC.: 0601740848001
Aut. SRI.: 1122084286

002-001-00

Fecha: 7 Septiembre 2018
 Cliente: FABIAN ROCHE
 RUC./C.I.: 1709688558 Telf.: 0983372052
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 RECIBI CONFORME: *[Firma]*

SUB TOTAL: 22.32
 IVA 0 %
 IVA %: 22.32
 IMPORTE DEL IVA: 2.68
 TOTAL FACTURA: 25.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601437205001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION 10 DE ENERO DEL 2019

**PILLAJO QUINATO OLGA ALICIA
RESTAURANTE ALY**

RUC: 0604992800001
 Dir: Av. Velasco Ibarra Via a Santa Ana
 Cel: 0992458465 / Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001

N° 0000162

Aut. SRI. 1122973218

Fecha: 8 Septiembre 2018 Telf.: 0983372052
 Sr. FABIAN ROCHE
 Dirección: Quito
 RUC./C.I. 1709688558

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TDAL
	Almuerzo		1.10

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

TOTAL \$ 1.10

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 19 - 06 - 2018
 DEL 00181 AL 08200 - CADUCA 19 DE JUNIO DE 2819

RESTAURANTE ALY
 RUC: 0604992800001
 Dir: Av. Velasco Ibarra Via a Santa Ana
 Cel: 0992458465 / Pallatanga - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

N° 0000169

Aut. SRI. 1122973218

Fecha: 8 Septiembre 2018 Telf.:
 Sr. FABIAN ROCHE
 Dirección: Quito
 RUC./C.I. 1709688558

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		1.17

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

TOTAL \$ 1.17

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551801 - AUT. 4189 - F. AUT. 19 - 06 - 2818
 DEL 00181 AL 08200 - CADUCA 19 DE JUNIO DE 2819

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Pragma Telf.: 032 600160
 Cel.: 0990006834 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 1023468

RUC.: 0602767964001
 Aut. SRI.: 1122546520

Fecha: 7 Septiembre 2018
 Cliente: FABIAN ROCHE
 RUC./C.I.: 1709688558 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Merienda	2.68	2.68

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

SUB TOTAL: 2.68
 IVA 0 %
 IVA %: 2.68
 IMPORTE DEL IVA: 0.32
 TOTAL FACTURA: 3.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601437205001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION 04 DE ABRIL DEL 2019

MONTD AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

MONTD AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420