

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 03 2021	753	585
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	360
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTDS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0704205418 LEON LEON NELSON SANTIAGO /			


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	273.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.65

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CDN 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON LEON NELSON SANTIAGO SLR-002-SLL-DNCOIT-2021 DEL 1 AL 5 DE FEB 2021 QUITO-MACAS-QUITO. Supervisar y monitorear los procesos de gestión de conservación de la infraestructura del Transporte en los diferentes niveles de gestión institucional en Morona Santiago y Pastaza.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	754		
		No. Original	586		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	361		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL			


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL SLR-002-SLL-DNCOIT-2021 DEL 1 AL 5 DE FEB 2021 QUITO-MACAS-QUITO. Supervisar y monitorear los procesos de gestión de conservación de la infraestructura del Transporte en los diferentes niveles de gestión institucional en Morona Santiago y Pastaza.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>no eni</i> 26/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

146 //



Comunidad
 PASTAZA y TRANSPORTE REGIONAL
 29.01.2020



DIRECCIÓN FINANCIERA

08 MAR 2021

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

Recibido Por: Mario Ordoñez
 Hora: 14h58'

Handwritten notes:
 PASTAZA
 2020.03.09

No. de Solicitud: 002-SLL-DNCOIT-2021	Fecha de Solicitud: 29-ENERO-2020
---------------------------------------	-----------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: PUYO - PASTAZA, MACAS - MORONA SANTIAGO

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
01-febrero-2021	05H00	05-febrero-2020	17H00

Con la finalidad de cumplir lo que dicta el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Vigente, en la gestión interna de la Dirección Nacional Conservación de la Infraestructura del Transporte, en la cual indica en sus atribuciones y responsabilidades, literal 3 "...Supervisar y monitorear los procesos de gestión de conservación de la infraestructura del transporte en los diferentes niveles de gestión interinstitucional...", literal 12 "...Evaluar e informar el cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento y conservación de la infraestructura del transporte en los diferentes niveles de gestión. En este contexto, dispongo el traslado del Mg. Nelson Santiago León León a supervisar las Direcciones Distritales de Morona Santiago y Pastaza cumpliendo el cronograma de supervisión con la finalidad de evaluar los diferentes procesos que manejan las Direcciones Distritales en lo referente al mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos, esto con la finalidad de intervenir con los mismos en las necesidades y emergencias a presentarse en la Red Vial Estatal.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Nelson Santiago León León	Analista	Analista	Dirección de Conservación de la Infraestructura del transporte	0704205418	4	80.00	320
Luis Anibal Oña Paredes	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1708333669	4	80.00	320

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Mtop	Quito - Morona Santiago	01-febrero-2020	05H00	01-febrero-2020	11H00
Terrestre	Mtop	Morona Santiago - Pastaza	03-febrero-2020	17H00	03-febrero-2020	19H00
Terrestre	Mtop	Pastaza - Quito	05-febrero-2020	12H00	05-febrero-2020	17H00

DAOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Nelson Santiago León León	Ahorros	5554342500	Banco del Pichincha
Luis Anibal Oña Paredes	Ahorros	3601011598762	Banco Pro Credit

<p>SOLICITA Mgs. Santiago León INSPECTOR DE MAQUINARIA</p>	<p>VISTO BUENO Ing. Angel Armijo DIRECTOR NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</p>	<p>AUTORIZACIÓN Mgs. Fernando Pauta COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>PROVISIÓN TRANSPORTE Mgs. Ronald Sarmiento DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
---	--	--	--

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUES TO	NIVEL	NO. DIAS	V/OIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 002-SLL-DNCOIT-2021	FECHA DE INFDRME (dd-mm-aa) 05-03-2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Nelson Santiago León León Luis Anibal Oña Paredes	PUESTO Inspector de Equipos Chofer Institucional
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Macas / Morona Santiago, Puyo / Pastaza	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Mg. Nelson Santiago León León	
Inspector de Equipo	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Con la finalidad de cumplir lo que dicta el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos vigente, en la gestión interna de la Dirección Nacional Conservación de la Infraestructura del Transporte, en la cual indica en sus atribuciones y responsabilidades, literal 3 "...Supervisar y monitorear los procesos de gestión de conservación de la infraestructura del transporte en los diferentes niveles de gestión interinstitucional...", literal 12 "...Evaluar e informar el cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento y conservación de la infraestructura del transporte en los diferentes niveles de gestión. En este contexto, dispongo el traslado del Mg. Nelson Santiago León León a supervisar las Direcciones Distritales de Morona Santiago y Pastaza cumpliendo el cronograma de supervisión con la finalidad de evaluar los diferentes procesos que manejan las Direcciones Distritales en lo referente al mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos, esto con la finalidad de intervenir con los mismos en las necesidades y emergencias a presentarse en la Red Vial Estatal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	01-02-2021	05-02-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	05H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOF	QUITO - MORONA SANTIAGO	01/02/2021	05H00	01/02/2021	11H00
TERRESTRE	MTOF	MORONA SANTIAGO - PASTAZA	03/02/2021	17H00	03/02/2021	19H00
TERRESTRE	MTOF	PASTAZA - QUITO	05/02/2021	12H00	05/02/2021	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pego de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS



LUNES 01 DE FEBRERO 2021.
 Viajamos a la provincia de Morona Santiago se revisó la maquinaria que está cerca de dicha ciudad.

MARTES 02 DE FEBRERO DE 2021.
 Se realizó una pequeña intervención con los servidores públicos de la Dirección Distrital de morona Santiago, luego se viajó a revisar la maquinaria que se encontraba en la vía, se pernocto en macas E45.

MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO DE 2021.
 Se realizó oficina en la mañana en la Dirección Distrital de Morona Santiago, luego nos trasladamos al campamento de Vera Cruz donde finalizamos la inspección de la maquinaria de morona Santiago. En la tarde nos trasladamos a la ciudad de Pastaza.

JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2021.
 Se realizó oficina en la mañana en la Dirección Distrital de Pastaza, se inspecciono la maquinaria que se encontraba cerca de la ciudad, además, la maquinaria de la vía E-45 (Puyo - Macas).

VIERNES 05 DE FEBRERO DE 2021.
 Se inspecciono la maquinaria que se encontraba en la vía E-45 (Puyo - Napo), se retornó a la ciudad de Quito.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
Se adjunta en informe.	
<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Ing. Nelson Santiago León León INSPECTOR DE EQUIPO</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR</p>  <p style="text-align: center;">Ing. Angel Eduardo Armijo Logroño DIRECTOR NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</p>  <p style="text-align: center;">Mgs. Fernando Pauta Suárez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO</p>

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
INFORME DE INSPECCIÓN DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS PESADOS DE LA DIRECCIÓN
DISTRITAL DE MORONA SANTIAGO

ANTECEDENTES

Con memorando Nro. MTOP-DDMS-2020-1379-ME, del 22 de septiembre de 2020, el Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago, informa los reportes emitidos por los técnicos de la Dirección referente a la Minicargadora CASE Rg. 07-618, en comodato con el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Con memorando Nro. MTOP-DDMS-2020-1414-ME, de 25 de septiembre de 2020, el técnico de la Dirección Distrital de Morona Santiago, informa la gestión realizada al tracto camión Mack Rg 10-538.

Con memorando Nro. MTOP-ADM_MOR-2020-386-ME, 18 de diciembre de 2020, el Analista Administrativo Distrital de Morona Santiago, informa al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago los desperfectos de la excavadora Doosan 15-051.

Con memorando Nro. MTOP-DDMS-2020-2090-ME, de 21 de diciembre de 2020, El Director de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago solicita al Analista Administrativo de Morona Santiago que entregue un informe detallado las gestiones realizadas por la unidad referente a lo que indica en memorando Nro. MTOP-ADM_MOR-2020-386-ME.

Con memorando Nro. MTOP-ADM_MOR-2020-389-ME, de 21 de diciembre de 2020, el Analista Administrativo da respuesta al Director de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago la solicitud realizada con memorando MTOP-DDMS-2020-2090-ME.

Con memorando Nro. MTOP-CON_MOR -2021-14-ME, del 12 de enero de 2021, el técnico de la Dirección Distrital de Morona Santiago describe la ubicación, estado y arreglos que requiere la maquinaria y vehículos pesados de la Dirección Distrital del Morona Santiago para el año 2021.

Con memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-141-ME, de fecha 29 de enero de 2021, el Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte, solicita a la Subsecretario/a de Infraestructura del Transporte aprobar el cronograma de supervisión con la finalidad de evaluar los diferentes procesos que manejan las Direcciones Distritales

OBJETO

Supervisar y monitorear los procesos de gestión de conservación de la infraestructura del transporte en los diferentes niveles de gestión Interinstitucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar e informar el cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento y conservación de la infraestructura del transporte en los diferentes niveles de gestión

BASE LEGAL

- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.
- Acuerdo Nro. 067-CG-2018.
- Acuerdo Nro. 042-CG-2016.



INSPECCIÓN


Los días 1, 2 y 3 de febrero de 2021 nos trasladamos a la ciudad de Macas con la finalidad de inspeccionar la Dirección Distrital de Morona Santiago basándonos en los reportes remitidos en el transcurso del año 2020 - 2021 a fin de verificar el cumplimiento del mantenimiento de la maquinaria y vehículos pesados, con los siguientes resultados.

TRABAJOS REALIZADOS:

CARGADORA KOMATSU WA380 RG. 14-085



HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
1325	Cerro Bosco	Operativo	La cargadora se la encontró en un lugar oculto en el sector de cerro bosco vía al Azuay, el equipo cuenta con 1325 horas de trabajo, se encontraba con seguridades por lo que no se le pudo verificar los niveles de líquidos del motor y sistema hidráulico, el neumático posterior izquierdo tiene una inclinación por corregir, las llantas se encuentran con un desgaste moderado, luz posterior izquierda mal estado, chapa de puerta mal estado, retrovisor derecho inferior faltante, cucharón en estado regular, falta de engrase en el equipo.







CARGADORA KOMATSU WA320-6 RG. 14-125

HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
998	Campamento Veracruz	operativo	Máquina parqueada ubicada en el Campamento de Veracruz, a fin de realizar mantenimiento de las 1000 horas de trabajo.



CARGADORA CASE 621E RG 14-115


HOROMETRO _KILMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
746.29	Campamento Veracruz	No operativa.	<p>Máquina en comodato Banco Central del Ecuador, ubicada en el Campamento de Veracruz, requiere: reparación del brazo de leuante del sistema del cucharón (gatos hidráulicos), las llantas se encuentran en estado malo.</p> <p>En el centro de servicio tractor zone que realiza reparaciones para la maquinaria de esta dirección existe un juego gatos hidráulicos de otra máquina siniestrada propiedad de esta dirección, la misma que no puede ser reparada y colocada en la máquina requerida, mientras no se pague la deuda mantenida con dicho taller.</p>



EXCAVADORA CASE CX350B RG 15-030

HOROMETRO KILOMETRAJE	SECTOR_D _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
4258.8	Rio Upano	Operativo	<p>Se encuentra trabajando en el río Upano, en dicha maquina se realizó el mantenimiento de la 4250 horas, sin tomar en consideración, que este debía ser realizado por la concesionaria de la marca, recomendación emitida por la Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte.</p> <p>El nivel de aceite hidráulico no se encuentra completo, el operador indico que aumenta la temperatura del aceite hidráulico después de trabajar cierto tiempo, se debe realizar un diagnóstico del sistema hidráulico.</p>





EXCAVADORA OOSAN DX225LCA RG 15-051


VERSIONES RECOLECTAOAS y VERIFICACIÓN.

El Analista Administrativo Distrital de Morona Santiago, informa al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago los desperfectos de la excavadora Doosan 15-051. Con memorando Nro. MTOP-ADM_MOR-2020-386-ME, 18 de diciembre de 2020, indicando lo siguiente:



- Se verifica el daño ocasionado en la ventana derecha, poniendo en peligro todos los mandos y tableros electrónicos de la maquinaria, al ingresar agua a dichos componentes pudiéndose ocasionar un corto circuito. (reparación ya realizada)



- Se verifico daños en la cañería superior de los gatos, la misma que debe ser rectificada para evitar fuga de aceites al cucharon, por la presión que recibe al momento de su uso. (no reparada).



- Se verifico un daño en el acople de una manguera del cucharon, producto de un golpe con alguna roca, por lo que existe fuga del aceite hidráulico y esta debería ser reemplazada inmediatamente. (no reparada).



- Se verifico la rotura del vidrio frontal inferior, al que se le acoplado una reja para precautelar su seguridad, pero se pudo evidenciar que existe sensores electrónicos junto a los pedales, los que al recibir agua podrían dañarse, causando daños mayores al bien. (no reparada).




- Se verifico la falta de mantenimiento preventivo, (cambio de aceite motor, filtros), lo que puede ocasionar daños mayores en el motor y sus componentes, por cuanto no se cumple con el horometro establecidos por el fabricante. (mantenimiento realizado con repuestos alternos).



- Se verifico el estado del cucharon, el mismo que debió tener un refuerzo previo a ser utilizado y no fue realizado, por el funcionario encargado del equipo caminero, por lo que el daño sufrido por el desgaste en el trabajo se acelerado, siendo necesario una reconstrucción del mismo, ahora que es posible realizarlo, caso contrario de no hacerlo se deberá realizar la adquisición de un nuevo cucharon. (estado regular)




HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
1389.6	Paso lateral de Macas	Operativo	En el paso lateral de macas, los mantenimientos de las 50, 250, 500, 750, 1000 horas de trabajo se realizó con la concesionaria como recomendó por la Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura de Transporte, mientras el mantenimiento de las 1250 horas de trabajo se realizó con el personal técnico de la DDMS sin guardar las especificaciones recomendadas por la Marca.



MINICARGADORA CASE 440 RG 07-610

HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
No confirmado - - hodómetro del equipo. Sistema electrónico sin alimentación.	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicada en el campamento de Veracruz bajo techo, se encuentra sin uso por problemas de motor, sistema de inyección, sistema eléctrico, y sin vidrio frontal.



MINICARGADORA CASE 440 RG 07-618

ANTECEDENTES y VERSIONES RECOLECTADAS:

Esta máquina fue entregada en comodato por el banco central del Ecuador la misma que desde un inicio presentó inconvenientes, manifestando el Ing. civil a cargo de la maquinaria con memorando MTOP-CON_MOR-2020-675-ME, de 22 de septiembre de 2020, lo siguiente:

“Con Memorando Nro. MTOP-CON MOR-2019-1131-ME, de fecha 18 de octubre de 2019, emitida por el suscrito Ing. Jorge Maldonado responsable Encargado de Mecánica, se solicitó al Director el traslado la Minicargadora al taller de MECANOS SOLUCIONES, empresa que ese momento hacía trabajos de mantenimiento en tres equipos nuestros, cuyos técnicos hicieron una verificación sin compromiso, y al abrir el motor en presencia de nuestro mecánico Marcelo Calle, se pudo constatar que había agua en el motor, y todo el interior estaba oxidado”.

“Los técnicos de la Empresa y los nuestros coincidieron que una reparación iba a ser costosa, y que preferible era montar un motor nuevo y la Mini Cargadora quedaría inmediatamente operable, pues nunca se sometió a ningún trabajo, y todo el resto de la máquina se encontraba en muy buenas condiciones.

En la espera de la decisión del MTOP, si se contrataba su arreglo, la máquina permaneció desde esa fecha en los talleres de MECANOS SOLUCIONES, que luego por causa de la pandemia, se tuvo que cambiar de local, ante el grave problema económico por no poder cobrar de sus trabajos, y por la imposibilidad de trabajar por casi 5 meses.

Finalmente, en cumplimiento de vuestra disposición, la máquina fue devuelta el viernes anterior al campamento del MTOP de Veracruz, con todas sus partes intactas, que siempre estuvieron a buen recaudo, como lo comprobaron los mecánicos de nuestra Institución, tanto en su estado físico como en la totalidad de sus partes, incluida su memoria electrónica, que quedaron almacenados en una habitación del campamento, y el chasis en la mecánica.


En cuanto a la inspección realizada y las versiones anteriormente recolectadas debo manifestar lo siguiente:

- 1.- No existe un informe técnico del diagnóstico realizado a la máquina por parte de centro de servicio mecano soluciones.
- 2.- No se debió desarmar el motor sin previamente realizar un diagnóstico con herramienta de verificación por parte de un centro de servicio especializado de la marca.
- 3.- No se comunicó al escalón superior del estado de la máquina a fin de que se realicen los trámites correspondientes para su reparación o devolución de manera oportuna.

Situación que debió ser considerada por el Director de la Dirección de Morona Santiago para evitar responsabilidades por parte de esa Dirección.



A continuación detallo el estado físico en el que se encuentra la máquina.

HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
No confirmado, horómetro del equipo sistema electrónico sin alimentación.	Campamento Veracruz	No operativo	Equipo en comodato, ubicada en el campamento Veracruz, máquina con el motor desarmado, se encuentra a la intemperie, las piezas del motor se encuentran en una bodega.



MINICARGADORA NEW HOLLAND 440 RG 07-630



HOROMETRO KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
363	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicado en el campamento de Veracruz, se pudo verificar que el aceite del motor tiene tinte de color verdoso con 113 horas de uso desde su mantenimiento, faltan 2 llantas las mismas que se encuentran en reparación, este equipo no reporta ningún mantenimiento con la casa comercial.



MOTONIVELADORA JHON DEER 670B RG 12-084



HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
606	Campamento del Municipio de Limón	No operativo	Ubicada en el campamento del GAD de Limón, el equipo al parecer no se encuentra en funcionamiento presenta moho y signos de abandonada los gatos hidráulicos se presentan fugas en los retenes, el aceite del motor presenta una viscosidad aceptable, los filtro que utiliza son de la marca alterna.






MOTONIVELADORA CASE 845 RG 12-095




HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
6337	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicación en el campamento de Veracruz, la barra de dirección presenta deformaciones, se tendría que verificar que articulación en el tren delantero esta provocando este problema para su corrección.



RETROEXCAVADORA JCB 3CX ECO RG 15-038


HOROMETRO KILOMETRAJE	SECTOR_O TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
797.3	lavadora que se encuentra en la ciudad de macas	Operativo	Ubicada en un terreno de una lavadora en la ciudad de macas, el nivel del aceite hidráulico incompleto, las llantas en estado regular, estribo izquierdo de subir al equipo quebrado. Con el concesionario representante de fábrica realizaron el mantenimiento de 100 horas y se adquirió repuestos para los mantenimientos de 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 horas de trabajo.






RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC GA-25D RG 19-015

HOROMETRO KILOMETRAJE	SECTOR_O TRAMO	ESTADD	INSPECCIÓN VISUAL
	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicado en el campamento de Veracruz, requiere de un diagnóstico en el sistema hidráulico y motor.







TRACTOR CASE 1850K REGISTRO 10-024


HOROMETRO_KILOMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
No confirmado, horómetro del equipo sistema electrónico sin alimentación.	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicado en el campamento de Veracruz, requiere realizar un diagnóstico en el tren de rodaje.



TRACTOR KOMATSU D65A REGISTRO 10-006

HOROMETRO_KILOMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
408	Paso lateral macas	Operativo	Ubicado en el paso lateral de macas, el aceite del motor se encuentra con un color oscuro viscoso, los filtros utilizados son de marca súper filter, la máquina está parcialmente engrasada.





CARRO TALLER VOLKSWAGEN RG 41-028

HOROMETRO_KILOMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
140029	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicado campamento de Veracruz, requiere algunas reparaciones en los sistemas de dirección, transmisión, eléctricos, llantas estado regular.



DISTRIBUIDOR DE ASFALTO VOLKSWAGEN RG 27-D40





HOROMETRO_KILOMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
No confirmado, horómetro del equipo sistema electrónico sin alimentación.	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicado en el campamento de Veracruz, este equipo no está siendo utilizado hay que realizar el traspaso a la provincia que requiera la unidad.



TRACTO CAMIÓN VOLKSWAGEN RG 10-538


HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
303915	Sector plan de milagro	Operativo	Ubicado en el sector de plan de milagro vía al Azuay, se pudo observar que el anclaje para cerrar el capot está roto, no se pudo verificar los nivel de los sistemas ya que el equipo estaba cerrado, la cama baja se encontró con los tablonos podridos, las llantas se encuentran en buen estado.






VOLQUETA VOLKSWAGEN RG 05-108


HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADD	INSPECCIÓN VISUAL
1269586	lavadora que se encuentra en la ciudad de macas	Operativo	Ubicada en un terreno de una la lavadora en la ciudad de macas, el aceite motor está deteriorado, el filtro de aceite utilizado es de marca zakura, las llantas se encuentra en buen estado.







VOLQUETA VOLKSWAGEN RG 05-107


HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
96913	Lavadora que se encuentra en la ciudad de macas	Operativo	Ubicado en una la lavadora en la ciudad de macas, el nivel del aceite motor está deteriorado, el filtro de aceite utilizado es de marca zakura, las llantas se encuentra en buen estado.






VOLQUETA MITSUBISHI RG 05-060


HOROMETRO KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
212884	Lavadora que se encuentra en la ciudad de macas	Operativo	Ubicado en una la lavadora en la ciudad de macas, el nivel del aceite motor está muy deteriorado, el filtro de aceite utilizado es de marca Zakura, las llantas se encuentra en un estado regular.






VOLQUETA VOLKSWAGEN RG 05-106

HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
1257422	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicado en el campamento de Veracruz, requiere reparaciones en el sistema de frenos, dirección, transmisión y turbo del motor.



RETROEXCAVADORA CASE 480F RG 15-011

HOROMETRO _KILOMETRAJE	SECTOR_O _TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
	Campamento Veracruz	No operativo	Ubicado en el campamento de vera cruz, este equipo está en calidad de préstamo de la Dirección Distrital del Guayas, sin vidrio posterior.



CONCLUSIONES

Se determina que el 54% de la maquinaria correspondiente a esta Dirección se encuentra en inactividad, debido a la falta de gestión, reduciendo las tareas y necesidades que pudieren presentarse en el mantenimiento y emergencias en la red vial estatal.

Falta de coordinación entre las áreas administrativas y técnicas, para aplicar los procesos de contratación que permitan el correcto mantenimiento requeridos en la maquinaria y vehículos de la Dirección inspeccionada.

El mantenimiento de maquinaria y vehículos generalmente no se realizan con materiales y repuestos recomendados por el fabricante.

Los informes sobre el estado, ubicación y operatividad de las maquinarias presentadas a esta Dirección, no reflejan la realidad de los mismos.

RECOMENDACIONES

Se debe coordinar con la Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte las acciones inherentes necesarias para mantener activo el parque automotor de esta Dirección, a fin de conservar en buenos índices el nivel operativo que requieren las actividades a presentarse en la red vial del Distrito.

La aplicación de los debidos procesos deben estar enmarcados con base a leyes y reglamentos, a fin de evitar controversias entre directivos administrativos y técnicos, esto permitirá que las disposiciones de cada departamento fluyan en bien de los resultados que se requieren en su administración.

Mientras más recurramos al servicio técnico recomendado por las concesionarias o centros de servicios que tengan mínimo de 10 años de trayectoria con una marca, para mantenimientos preventivos o reparaciones mayores menor será el riesgo de daños presentados en las maquinarias y vehículos, ya que ellos utilizan herramienta especial para los diferentes sistemas, repuestos, lubricantes recomendados por el fabricantes y cumple con todo el cronograma de mantenimiento según las horas de trabajo.

Los informes del estado de la maquinaria a esta Dirección deben estar estrictamente apegados la realidad de las Direcciones Distritales, esto permitirá gestionar requerimientos acorde a sus necesidades y las demás direcciones distritales.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
INFORME DE INSPECCIÓN DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS PESADOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL
DE PASTAZA

OBJETO

Supervisar y monitorear los procesos de gestión de conservación de la infraestructura del transporte en los diferentes niveles de gestión Interinstitucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar e informar el cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento y conservación de la infraestructura del transporte en los diferentes niveles de gestión

BASE LEGAL

- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.
- Acuerdo Nro. 067-CG-2018.
- Acuerdo Nro. 042-CG-2016.


INSPECCIÓN

Los días 4 y 5 de febrero de 2021 nos trasladamos a la ciudad de Macas con la finalidad de inspeccionar la Dirección Distrital de Morona Santiago basándonos en los reportes remitidos en el transcurso del año 2020 - 2021 a fin de verificar el cumplimiento del mantenimiento de la maquinaria y vehículos pesados, con los siguientes resultados.

TRABAJOS REALIZADOS:


CARGADORA DRESSER 520 CH RG 14-062

HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
3676	Campamento Central	No operativo	Ubicado en el campamento central, requiere solenoide de activación de marchas , revisión-reparación de bomba de inyección rotativa, reglaje de cables de control de marcha



CARGADORA KOMATSU WA-380 RG 14-084

HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
13421	Parroquia Mera	Operativo	Ubicado en el campamento de la parroquia mera, requiere cambiar pines y bocines de articulaciones, solenoides de control de transmisiones automáticas forward, reparación de fugas de retenes de embolo de levante





EXCAVADORA CATERPILLAR 320 RG 15-019

HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
15122	Campamento Central	No operativo	Ubicado en el campamento central, requiere cambiar el embolo hidráulico de bucket, solenoide rpm, el sensor de nivel de tanque de combustible, el panel de control y el cambio de pistón templador de cadena.




MINICARGADORA NEW HOLLAND L225 RG 07-633



HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
45	Parroquia Mera	Operativo	Ubicado en el campamento de la parroquia Mera no cumple las horas para el primer mantenimiento.



MINICARGADORA CASE 440 RG 07-612

HOROMETRO KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
2648	Campamento Central	Operativo	Ubicado en el campamento central, requiere cambiar batería





MOTONIVELADORA KOMATSU GD551A RG 12-080


HOROMETRO_KILMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADD	INSPECCIÓN VISUAL
7215	Parroquia Simón Bolívar	Operativo	Ubicado en la parroquia Simón Bolívar, requiere cambiar el juego de pines y bocines de chasis soporte de manzanas de ruedas delanteras.



RETROEXCAVADORA TEREX TX760 RG 15-024



HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
5780	Parroquia Santa Rosa	Operativo	Ubicado en el parroquia Santa Rosa, requiere cambiar las uñas del cucharón y cuchilla frontal, fuga por el sistema hidráulico, llantas en regular estado.





RODILLO ESTATICO DYNAPAC SC-12 RG 16-024

HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
2537	Campamento la Merced	Operativo	Ubicado en el campamento la Merced, requiere cambiar baterías



RODILLO VIBRATORIO MULLER OM-352-A RG-09-614


HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
1063	Parroquia Simón Bolívar	Operativo	Ubicado en la parroquia Simón Bolívar , requiere cambiar el rodamientos de giro de articulación






TRACTO SEGADOR CASE 206 RG 46-011

HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
3040	Campamento Central	Operativo	Ubicado en el campamento central, requiere cambiar batería



TRACTOR INTERNACIONAL TD-15 RG 01-500


HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
1820	Comunidad Pichirilca	Operativo	Ubicado en la comunidad Pichirilca, requiere revisar el sistema de transmisión y hidráulico.



CARRO TALLER NISSAN CBM86 RG 41-008


HOROMETRO_KILOMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
162801	Campamento La Merced	No operativa	Ubicado en el campamento de la Merced, requiere cambiar los sellos de válvulas del motor, gomas de cilindros purga del sistema de frenos, revisión del sistema eléctrico, baterías





PLATAFORMA SCANIA 112T RG 37-001



HOROMETRO_KILOMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
3360	Campamento Central	Operativo	Ubicación campamento Central, requiere la reparación de la mariposa de freno de motor, reemplazo de reten de manzana.






VOLQUETA VOLKWAGEN 31-310 RG 05-115



HOROMETRO_ KILOMETRAJE	SECTOR_O_ TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
104192	CAMPAMENTO CENTRAL	Operativo	Requiere cambiar la batería





VOLQUETA VOLKWAGEN 31-310 RG 05-114

HOROMETRO_KILOMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
92954	CAMPAMENTO CENTRAL	Operativo	Ubicado en el campamento central, requiere cambiar el empaque de múltiple de escape.



VOLQUETA VOLKWAGEN 31-310 RG 05-116

HOROMETRO_KILOMETRAJE	SECTOR_O_TRAMO	ESTADO	INSPECCIÓN VISUAL
146702	Vía Napo - Puyo	Operativo	Requiere cambiar neumáticos posteriores



CONCLUSIONES

Se determina que el 81% de la maquinaria y vehículos correspondiente a esta Dirección se encuentra operativo, debido a una buena gestión administrativa y técnica, reduciendo las tareas y necesidades que pudieren presentarse en el mantenimiento y emergencias en la red vial estatal en su jurisdicción.

El mantenimiento de maquinaria y vehículos generalmente no se realizan con materiales y repuestos recomendados por el fabricante.

RECOMENDACIONES

Se debe coordinar con la Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte las acciones inherentes necesarias para mantener activo el parque automotor de esta Dirección, a fin de conservar en buenos índices el nivel operativo que requieren las actividades a presentarse en la red vial del Distrito.

Mientras más recurramos al servicio técnico recomendado por las concesionarias o centros de servicios que tengan mínimo de 10 años de trayectoria con una marca, para mantenimientos preventivos o reparaciones mayores, menor será el riesgo de daños presentados en las maquinarias y vehículos, ya que ellos utilizan herramienta especial para los diferentes sistemas, repuestos, lubricantes recomendados por el fabricantes y cumple con todo el cronograma de mantenimiento según las horas de trabajo.

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
1/AL 5/ 2/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL LOS CANELOS 2	LUIS OÑA	6697	160,00
2	RESTAURANTE EL CAMINANTE	LUIS OÑA	943	22,50
3	RINCON MAQUENSE	LUIS OÑA	2127	24,50
4	DON CAFÉ	LUIS OÑA	2677	10,00
5	RINCON MAQUENSE	LUIS OÑA	2128	19,00
6	DON CAFÉ	LUIS OÑA	2685	18,50
			SUMA TOTAL	254,50


SR. LUIS OÑA
CONDUCTOR

94,50

HOSTAL LOS CANELOS 2

Soto Gomezjurado Edgar Arturo
Matriz: Juan de la Cruz, Soasti s/n y Tarqui Telf. 072702942
Celular: 0999830089 - Morona



RUC. 1705995056001
N° AUT. SRI 1126567048
FACTURA 002-001-00

N° 0016697

Fecha de emisión: 5-02-21
Cliente: Luis Anibal Uña P.
RUC: 170833366-9 Guía de Remisión:
Dirección: Uñito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
0	Hospedaje 1-2-3-4 febrero	0	140,80

Fecha de Autorización 01/06/2020 Del 000016407 al 000017000
Válido para su emisión 01/06/2021

Firma Autorizada: 
Recibi Conforme: 

EFECTIVO	SUBTOTAL \$	
DINERO ELECTRONICO	IVA 0% \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 12% \$	19,20
OTROS	TOTAL \$	160,00

Régimen Simplificado
ATA MARIA LUZ
TE EL CAMINANTE
Inseñor Leonidas Proaño
127012861 - Riobamba - Ecuador
N° 0003943

Documento Categorizado: No

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RINCON MAQUENSE
CHIRIBOGA MONTENEGRO AIDA LIGIA
Dir.: (La Loma), Vidal Rivadeneira s/n
y Soasti * Cel.: 0986 099 748
0994 614 341 - MACAS
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420.00

R.U.C. 14000056
NOTA DE VENTA

Aut. SRI. N° 1127

FECHA EMISIÓN: 1-02-21 TELF:
CLIENTE: Luis Uña
RUC./C.I.: 1708333669 GUIA DE REMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V
0	Alimentacion	0	24,50

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL	24,50
EFECTIVO	27,50	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
Documento Categorizado: SI
José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 1126
RUC.: 1500493769001 - Desde el: 000802101 al 000902208 - Fecha Impresión: 14 / Dic. / 2020 - CADUCA: 14 / Dic. / 2021

2-1 febrero 21

	P. Unit.	P. TOTAL
Alimentacion	0	24,50
TOTAL		24,50

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA
"GRAFICAS IMPULSO"
RUC:0601961915001 - AUT:6823
IMP. DEL 03901 AL 04000
F. de Aut.: 31-08-2020
CADUCA: 31 DE AGOSTO DEL 2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 24,50 DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001

AUT. SRI N° 1127520828

Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0962721001 - Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001-001- 0012677

Fecha: 2-02-21

Cliente: Luis Oña

Dirección: Uto

R.U.C.: 1708333669 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Alimentacion	10,00	10,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	10,00
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	1,93
EMISOR		TOTAL	10,00
CIENTE			

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

INTE REGIMEN SIMPLIFICADO
IN MAQUENSE
 MONTENEGRO AIDA LIGIA
 na), Vidal Rivadeneira s/n
 * Cel.: 0986 099 748
 614 341 - MACAS
 SADES DE HOTELES Y
 ANTAS Hasta \$420.00

R.U.C. 1400005672001
NOTA DE VENTA 001-001-
 Aut. SRI. N° 1127531472

9-02-21
 Luis A. Oña
 08333669

DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
Alimentacion	10,00	19,00

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAG

R.U.C.: 0302118385001

AUT. SRI N° 112

Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0962721001 - Maca

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001-001- 001

Fecha: 3-02-21

Cliente: Luis A. Oña

Dirección: Uto

R.U.C.: 1708333669 Telf.: _____


Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V
1	Alimentacion	19,00	1
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	16,12
OTROS		IVA 12%	1,98
EMISOR		TOTAL	18,50
CIENTE			

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL
EFFECTIVO	19	19,00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
DINERO ELECTRONICO		
OTROS		

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI

Nombre	Factura	Precio
Las Palmas	13080	17,5
Hotel Heliconia	5423	80
Rock Garden	1665	11,5
D especial	11662	40,9
Don Café	12686	10
Don Café	12678	10
De paso Fino Restaurante	4707	5
Rincon Maquense	2129	14,25
Restauran El Caminante	3945	13,5
Kawa	175	5
		207,65



Nelson Santiago León León

.0704205418

186,15 //



LAS PALMAS
 CHUGCHO BARROZO NELSON RAUL
 Telf.: 032 884 832 - Cel.: 0985 205 039

Dirección: Amazonas,
 Av. de Tullu s/n y 4 de Enero
 PUYO PASTAZA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC 1600241598001 **FACTURA 001-001** N° 013080

Fecha de Emisión: 03-02-2021 Aut. SRI: 1127532898

Sr. (es) SANTIAGO LED

Dirección: DUITO

RUC/C.I. 0709205418

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION		15.63
SOLIS ZUBRIGA LINER ASUNCION S GRAFICAS LIDER RUC 160026374001 Aut. 13417 Del 013001 Al 014300 Fecha de impresión: 04-12-2020 Cadaca 04-12-2020			
FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL 17%	15.63
FECHA:		SUB TOTAL 09%	
MARC:		DESCUENTO:	
MATERIAL:		SUB TOTAL	15.63
MATERIAL DE:		IVA 1.2%	1.83
MATERIAL:		VALOR TOTAL S	17.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NC

**HOTEL HELICONIA**

Telf: 07-2701956 email: puente-35@hotmail.es

PUENTE PENARANDA FRANKLIN

Dirección Matriz

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección sucursal

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución : NAC-DNCRASC20-00000001

RUC 1400319438001

FACTURA

No. 002-005-000005423

Autorización

0302202101140031943800120020050000054231999200214

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

Clave acceso

0302202101140031943800120020050000054231999200214

RUC 0704205418

Fecha de emisión : Macas, 03 de febrero de 2021. Hora :07:43:35

Cliente SANTIAGO LEON

Dirección QUITO

Telefono 0998407712

Codigo	Cant	Descripcion	Precio	Dcto	Sub Total
11560	2.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL	35.71	0.00	71.43

Información adicional

Convenio Pago : CONTADO

Código Interno : 150030

Responsable : GAGUIN URQUIZO MOISES

Observaciones :

Subtotal sin IVA	0.00
Subtotal con IVA	71.43
Total antes de impuestos	71.43
Descuento	0.00
ICE 0 fundas	0.00
IVA	8.57
Total Factura	80.00
Forma Pago EFECTIVO	80.00

Valor total sin subsidio : 80.00

Ahorro por subsidio : 0.00
(Incluye IVA cuando aplique)

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001

AUT. SRI N° 1127520828

Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0962721001 - Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001- 001- 0012686

Fecha: 03-02-2021

Cliente: Santiago León

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0704205418

Telf.: 0998707712

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Alimentación		10,00
			Subtotal 12% 8,93
			Subtotal 0% 10,00
			Descuento
			SUMAN
			IVA 12% 1,07
			TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO		EMISOR	CLIENTE
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTRDS	<input type="checkbox"/>		

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0012201 al 0012800 - Fecha de Impresión: 11-12-2020 - Fecha de Caducidad: 11/DICIEMBRE/2021.

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

U.C.: 0302118385001

AUT. SRI N° 1127520828

Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0962721001 - Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001- 001- 0012678

Fecha: 02-02-2021

Cliente: Santiago León

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0704205418

Telf.: 0998707712

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Alimentación		10,00
			Subtotal 12% 8,93
			Subtotal 0% 10,00
			Descuento
			SUMAN
			IVA 12% 1,07
			TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO		EMISOR	CLIENTE
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0012201 al 0012800 - Fecha de Impresión: 11-12-2020 - Fecha de Caducidad: 11/DICIEMBRE/2021.

EL ROCK GARDEN

SAMANIEGO CABRERA CARLOS MIGUEL

Dirección Matriz: Soasti s/n y entre Bolívar y Sucre
 Sucursal: Av. 24 de Mayo s/n y Juan de Salinas
 MACAS * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0103764650001
 Autorización SRI: 1127472367

FACTURA 002-001-00 0001665

Sr.(s) Nelson Santiago León León

C.I./RUC.: 0909205418

Fecha emisión: 2/2/21

Dirección: Quito

Tel.: 0998907712

CANT.	DESCRIPCION	V. UNFE	VALOR TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10,28</u>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12% \$
 SUB TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB TOTAL \$ 10,28
 IVA 12% \$ 1,22
 VALOR TOTAL \$ 11,50

EMISOR _____ ADQUIRENTE _____

Riera Méndez Félix Antonio - Imprenta Rieras Sucúa TELF: 2 748871 RUC: 8102360245081 No. Aut. 6234
 EMISOR: 82/DICIEMBRE/2020 CADUCA 02/DICIEMBRE/2821 No. 1501 - 2000 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Special SPECIAL STEAK HOUSE PIZZERIA
 GAVILANEZ LOPEZ JILMAR ALEJANDRO
 : 1803103702001 AUT. SRI N° 1127339803
 ón: Juan de la Cruz s/n y 9 de Octubre - Macas - Morona
 Calificación Artesanal N° 138674

FACTURA N° 001-001-0011662

Fecha: 02-02-2021
 Cliente: Nelson Santiago León León
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 0998907712 Telf.: 0998907712

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit	Valor Total
<u>1</u>	<u>Alimentación y hospedaje</u>	<u>40.90</u>	<u>40.90</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0% <u>40.90</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA %
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	Servicios 10%
DTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL <u>40.90</u>

RECIBI CONFORME

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0011001 al 0011800 - Fecha de Impresión: 06-11-2020 - Fecha de Caducidad: 06/NOVIEMBRE/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

HOSTAL LOS CANELOS 2

Soto Gomezjurado Edgar Arturo
Matriz: Juan de la Cruz, Soasti s/n y Tarqui Telf. 072702942
Celular: 0999830089 - Morona

RUC. 1705995056001
N° AUT. SRI 1126567048
FACTURA 002-001-00
N° 0016697

Fecha de emisión: 5-02-21
Cliente: Luis Arnibal Uña P.
RUC: 170833366-8 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
0	Hospedaje 1-23-4 febrero	0	140,80
Fecha de Autorización 01/06/2020 Del 000016307 al 000017000 Válido para su emisión 01/06/2021		FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS	SUBTOTAL \$ IVA 0% \$ IVA 12% \$ 19,20 TOTAL \$ 160,00

Régimen Simplificado
ATA MARIA LUZ
TE EL CAMINANTE
Don señor Leonidas Proaño
127012861 - Riobamba - Ecuador
N° 0003943

Impreso por: Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343804001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Handwritten notes:
1000
1000
1000

	P. Unit.	P. TOTAL
Alimentación	0	22,50
TOTAL		22,50

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RINCON MAQUENSE
CHIRIBOGA MONTENEGRO AIDA LIGIA
Dir.: (La Loma), Vidal Rivadeneira s/n
y Soasti * Cel.: 0986 099 748
0994 614 341 • MACAS
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$420.00

R.U.C. 14000050
NOTA DE VENTA
Aut. SRI. N° 1127

FECHA EMISIÓN: 1-02-21
CLIENTE: Luis Uña
RUC/C.I.: 170833366-8
TEL: _____
GUÍA DE REMISIÓN: _____

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA
"GRAFICAS IMPULSO"
RUC: 0601961915001 - AUT: 6823
IMP. DEL 03901 AL 04000
F. de Aut.: 31-08-2020
CADUCA: 31 DE AGOSTO DEL 2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO
0	Alimentación	24,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 27,50
VALOR TOTAL: 24,50
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: SI

José Luis Moreno Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf: 072 764 556 - Aut: 11926
RUC: 1600493765001 - Desde el: 000002101 al 000002200 - Fecha Impresión: 14 / Dic. / 2020 - CAQUICA: 14 / Dic. / 2021

