

Informe RED VIAL ESTATAL

Corte 27 de enero | 09:35



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO



Región Costa

MANABÍ

ESTADO

<p>Via E15. La Entrada - Puerto López - Manta. Fresado y cambio capa de rodadura de hormigón asfáltico, tramo San Mateo - Manta, km 7. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E387. Calceta - Tosagua, sector Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13. Pérdida de la mesa en un carril. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E386. Pedernales - Cojimies. Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 7. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E384. Chone - Pimpigüasi, km 12 al km 13. Hundimiento de calzada. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E15. Pedernales - Chamanga, km 7. Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de mesa de media vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E30. Portoviejo - Pichincha, km 84 y km 86. Pérdida de mesa de media vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	

ESMERALDAS

ESTADO

<p>Via E381. "Y" del Salto - Muisne, sector Pueblo Nuevo, km 11. Pérdida de la mesa en 2 puntos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E20. Via E20, Esmeraldas - Quinindé. Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60. Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32. Derrumbe, sector El Vergel, km 65. Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E10. San Lorenzo - límite con Lita, sector Durango, km 34. Cambio de alcantarilla. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	

LOS RÍOS

<p>Via E25. Jujan - Babahoyo, sector puentes Gemelos, km 62. Trabajos en el Puente Gemelo 1, sentido San Juan - Babahoyo. RUTA ALTERNATIVA: • Puente Gemelo 2 en ambos sentidos. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
--	--



Región Sierra

CAÑAR

ESTADO

<p>Via E47. Huigra - El Piedrero, sector Primero de Mayo. Colapso de la vía y puente Cutuquay 2. RUTA ALTERNATIVA: • Huigra - La Troncal - Zhud - Alausi. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
---	--

IMBABURA

<p>Via E29. Otavalo - Selva Alegre - Chontal - Saguangal - Las Golondrinas. Pérdida de la mesa, sector Inguincho, km 26. Deslizamientos frecuentes, sectores La Vega entrada a Limones km 89, Charcos km 94. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E10. Salinas - Lita. Pérdida de la mesa, sector El Guadual, km 114. RUTAS ALTERNATIVAS: • Ibarra-Tulcán - Chical - Gualchán - Gualupe. • San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Pablo Arenas - Urcuquí - Ibarra. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	

CHIMBORAZO

<p>Via E35. Riobamba - Balbanera - Alausi - Guasuntos - Chunchi. Pérdida de vía, sector Casual. RUTAS ALTERNATIVAS: • Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando. • Tixán - Pueblo Viejo - Alausi (para vehículos hasta 3,5 toneladas). CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
--	--

LOJA

<p>Via E50. San Pedro - Velacruz, tramo San Pedro de la Bendita - Las Chinchas - Velacruz. Trabajos en la vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E682. Vilcabamba - Yangana. Desnivel en la vía, sector Uña en Chontacruz. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E50. Velacruz - Chaguarpamba. Hundimiento de alcantarilla, sector Guanga, km 22. Desde "Y" de Olmedo hasta Río Pindo, presencia de deslizamientos pequeños. Se realiza trabajos paliativos y de limpieza, respectivamente. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	

COTOPAXI

ESTADO

<p>Via E30. Latacunga - La Maná, parroquia Tingo - La Esperanza, km 106 lado derecho, km 79 lado izquierdo, km 84 lado derecho y km 85 lado izquierdo. Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
--	--

TUNGURAHUA

<p>Via E30. Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Agoyán, km 43. Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48. • Colapso de muro del talud inferior, sector Río Negro, km 63. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E35. Paso Lateral Norte de Ambato, sector Las Viñas, km 5. Habilitado un carril sentido sur a norte, por el puente bailey. Sentido norte a sur, habilitado los 2 carriles. Trabajos en la vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E30. Ambato - Pelileo - Baños, sector La Hamaca, km 27. Socavamiento talud inferior. RUTAS ALTERNATIVAS: • Variante en el sector. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	

AZUAY

<p>Via E59. Cuenca - Girón - Pasaje. Hundimientos en los km: 39, 53, 72, 75, 111 y 118. Desprendimiento de rocas, km 31. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E582. Cuenca - Molleturo - El Empalme. Deslizamientos: km 10, 12, 14 y sector Marianza km 16. Desprendimiento de rocas, km 49. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E40. Paute - Guarumales - Méndez. Desalojo material en la vía, km 22, km 61, km 76 y sector Sopladora km 114. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E35. Cumbe - La Jarata - Oña. Falla geológica, km 10. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	



Región Amazónica

SUCUMBÍOS

ESTADO

<p>Via E45. "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 19:00 a 05:00. RUTA ALTERNATIVA: • Lago Agrio - Coca - Loreto - "Y" de Dayuma - Baeza. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E10. Lumbaquí - La Bonita - El Playón, puente El Garrapatal, km 28. Paso permitido solo para vehículos livianos. RUTA ALTERNATIVA: • Lago Agrio - Baeza - Quito. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E10. Lumbaquí - La Bonita - El Playón. Constantes deslizamientos de tierra, trabajos de limpieza, sectores: El Cabuyal km 78 y puente Río Sucio km 86. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E10. Nueva Loja - Puerto El Carmen, sector Brisas del Cuyabeno, km 117. Trabajos en la vía. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E45. Nueva Loja - Quito. Pérdida de calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82. Pérdida de calzada por socavamiento, km 92. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	

NAPO

<p>Via E45. "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 19:00 a 05:00. RUTA ALTERNATIVA: • "Y" de Baeza - Narupa - Lotero - El Coca - Lago Agrio. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E45. Tena Puyo, sector puente Puerto Napo, km 10. Respetar la circulación vehicular a un carril y los semáforos habilitados en cada extremo. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E45. PÉRDIDA DE CALZADA: • "Y" de Baeza - "Y" de Narupa, sector Cocodrinos, km 45. • "Y" de Baeza - El Chaco, sector quebrada Macanas. • "Y" de Baeza - El Reventador - Nueva Loja, sector de Santa Rosa - Tres Cruces. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	

PASTAZA

ESTADO

<p>Via E30. Baños - Puyo, sector El Kilo 2, km 72. Pérdida de la mesa, habilitada por variante en el sector. RUTA ALTERNATIVA: • Quito - Baeza - Puyo - Tena. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
---	--

MORONA SANTIAGO

<p>Via E45. Macas - Puyo, puente sobre el río Upano, km 0. Incremento de caudal del río Upano. Paso peatonal habilitado. RUTA ALTERNATIVA: • Sucúa - Seipa - Sevilla - Don Bosco. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E45. Macas - Logroño, sector Paso Carreño, km 10. Socavamiento y pérdida de la calzada. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E45. Plan de Milagro - San Juan Bosco. Hundimientos activos en los km: 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E45. San Juan Bosco - Kalaglas - Gualaquiza. Hundimientos activos en los km: 3, 9, 12, 14, 18 y 26. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	
<p>Via E594. Gualaquiza - Chiguinda - Sigüig. Deslizamiento activo km 35, sector El Aguacate. CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.</p>	

*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.