

# Informe RED VIAL ESTATAL

Corte 24 de enero | 09:25



VÍA CERRADA



HABILITADO UN CARRIL



PASO CONTROLADO



## Región Costa

### MANABÍ

ESTADO

**Via E15**, Y" Rocafuerte - Charapotó, km 2, sector Las Maravillas. Limpieza y desalojo de deslizamiento. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E15**, La Entrada - Puerto López - Manta. Fresado y cambio capa de rodadura de hormigón asfáltico, tramo San Mateo - Manta, km 7. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E387**, Calceta - Tosagua, sector Pitahaya y La Virgen, km 12 y km 13. Pérdida de la mesa en un carril. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E386**, Pedernales - Cojimies. Pérdida de espaldón y parte de un carril por colapso de tubería, km 7. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E394**, Chone - Pimpiguasi, km 12 al km 13. Hundimiento de calzada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E15**, Pedernales - Chamanga, km 7. Colapso de cabezal de alcantarilla y pérdida de mesa de media vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E30**, Portoviejo - Pichincha, km 84 y km 86. Pérdida de mesa de media vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E383**, Km 8 - El 20 - La Margarita. Km 16, pérdida de talud que afecta media vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

### ESMERALDAS

ESTADO

**Via E381**, "Y" del Salto - Muisne, sector Pueblo Nuevo, km 11. Pérdida de la mesa en 2 puntos. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E20**, Via E20, Esmeraldas - Quinindé. Pérdida de la mesa, sector Chucaple, km 60. Pérdida de la mesa, sector Chinca, km 32. Derrumbe, sector El Vergel, km 65. Falla de talud en 2 puntos, sector El Mirador, km 71. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E10**, San Lorenzo - límite con Lita, sector Durango, km 34. Cambio de alcantarilla. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

### LOS RÍOS

**Via E25**, Jujan - Babahoyo, sector puentes Gemelos, km 62. Trabajos en el Puente Gemelo 1, sentido San Juan - Babahoyo. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Puente Gemelo 2 en ambos sentidos.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



## Región Sierra

### CAÑAR

ESTADO

**Via E47**, Huigra - El Piedrero, sector Primero de Mayo. Colapso de la vía y puente Cuetugay 2. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Huigra - La Troncal - Zhud - Alausi.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### IMBABURA

**Via E29**, Otavalo - Selva Alegre - Chontal - Saguangal - Las Golondrinas. Pérdida de la mesa, sector Inguincho, km 26. Deslizamientos frecuentes, sectores La Vega entrada a Limones km 89, Charcos km 94. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E10**, Salinas - Lita.

Pérdida de la mesa, sector El Guadual, km 114.

**RUTAS ALTERNATIVAS:**

- Ibarra-Tulcán - Chical - Gualchán - Gualupe.
- San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Pablo Arenas - Urququí - Ibarra.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

### CHIMBORAZO

**Via E35**, Riobamba - Balbanera - Alausi - Guasuntos - Chunchi. Pérdida de vía, sector Casual.

**RUTAS ALTERNATIVAS:**

- Guamate - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.
- Tixán - Pueblo Viejo - Alausi (para vehículos hasta 3.5 toneladas).

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### LOJA

**Via E50**, Loja - Catamayo. Trabajos de bacheo menor. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E682**, Vilcabamba - Yangana. Desnivel en la vía, sector Uña en Chontacruz. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E50**, Velacruz - Chaguarpamba. Hundimiento de alcantarilla, sector Guanga, km 22. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

### COTOPAXI

ESTADO

**Via E30**, Latacunga - La Maná, parroquia Tingo - La Esperanza, km 106 lado derecho, km 79 lado izquierdo, km 84 lado derecho y km 85 lado izquierdo. Deslizamiento de talud inferior con afectación a la calzada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### TUNGURAHUA

**Via E30**, Socavamiento en el talud inferior con afectación de calzada, sector Agoyán, km 43. Pérdida de una parte de la mesa de la vía, sector San Jorge, km 48. Colapso de muro del talud inferior, sector Río Negro, km 63. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E35**, Paso Lateral Norte de Ambato, sector Las Viñas, km 5. Habilitado un carril sentido sur a norte, por el puente bailey. Sentido norte a sur, habilitado los 2 carriles. Trabajos en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E30**, Ambato - Pelileo - Baños, sector La Hamaca, km 27. Socavamiento talud inferior.

**RUTAS ALTERNATIVAS:**

- Variante en el sector.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

### AZUAY

**Via E59**, Cuenca - Girón - Pasaje. Hundimientos en los km: 39, 53, 72, 75, 111 y 118. Desprendimiento de rocas, km 31. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E582**, Cuenca - Molleturo - El Empalme. Deslizamientos: km 10, 12, 14 y sector Marianza km 16. Desprendimiento de rocas, km 49. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E40**, Paute - Guarumales - Méndez. Desalojo material en la vía, km 22, km 61, km 76 y sector Sopladora km 114. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E35**, Cumbe - La Jarata - Oña. Falla geológica, km 10. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



## Región Amazónica

### SUCUMBÍOS

ESTADO

**Via E45**, "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 19:00 a 05:00. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Lago Agrio - Coca - Loreto - "Y" de Dayuma - Baeza.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E10**, Lumbaquí - La Bonita - El Playón, puente El Garrapatal, km 28. Paso permitido solo para vehículos livianos. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Lago Agrio - Baeza - Quito.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E10**, Lumbaquí - La Bonita - El Playón. Constantes deslizamientos de tierra, trabajos de limpieza, sectores: El Cabuyal km 78 y puente Río Sucio km 86. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E10**, Nueva Loja - Puerto El Carmen, sector Brisas del Cuyabeno, km 117. Trabajos en la vía. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E45**, Nueva Loja - Quito. Pérdida de calzada por deslizamiento en el talud inferior, km 82. Pérdida de calzada por socavamiento, km 92. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

### NAPO

**Via E45**, "Y" de Baeza - Lago Agrio. Cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, desde las 19:00 a 05:00. **RUTA ALTERNATIVA:**

- "Y" de Baeza - Narupa - Lotero - El Coca - Lago Agrio.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E45**, Tena Puyo, sector puente Puerto Napo, km 10. Respetar la circulación vehicular a un carril y los semáforos habilitados en cada extremo. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E45**

**PÉRDIDA DE CALZADA:**

- "Y" de Baeza - "Y" de Narupa, sector Cocodrilos, km 45.
- "Y" de Baeza - El Chaco, sector quebrada Macanas.
- "Y" de Baeza - El Reventador - Nueva Loja, sector de Santa Rosa - Tres Cruces.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### PASTAZA

ESTADO

**Via E30**, Baños - Puyo, sector El Kilo 2, km 72. Pérdida de la mesa, habilitada por variante en el sector. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Quito - Baeza - Puyo - Tena.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



### MORONA SANTIAGO

**Via E45**, Macas - Puyo, puente sobre el río Upano, km 0. Incremento de caudal del río Upano. Paso peatonal habilitado. **RUTA ALTERNATIVA:**

- Sucúa - Seipa - Sevilla - Don Bosco.

**CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E45**, Macas - Logroño, sector Paso Carreño, km 10. Socavamiento y pérdida de la calzada. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E45**, Plan de Milagro - San Juan Bosco. Hundimientos activos en los km: 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**



**Via E45**, San Juan Bosco - Kalaglas - Gualaquiza. Hundimientos activos en los km: 3, 9, 12, 14, 18 y 26. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

**Via E594**, Gualaquiza - Chiguinda - Sigüig. Deslizamiento activo km 35, sector El Aguacate. **CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.**

\*Las vías que no constan en este reporte, están habilitadas.