

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024	03	2021	
Unid. Desc:	0000	No. CUR	662	No. Original	529	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	306		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1718096694	VILLAMARIN AGUIRRE JAVIER EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAMARIN AGUIRRE JAVIER EDUARDO. SLR-001-UEST-2021 DEL 20 AL 22 ENERO 2021 QUITO-GUALAQUIZA-MACAS-QUITO. Realizar inspección técnica del puente sobre la quebrada Panguintza ubicado en la red vial estatal E-45 en tramo Cuchumbletza-Zamora.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>24/03/2021</i> 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	670		
		No. Original	530		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	MTOP-DADM-2021-356-ME
				No. Expediente	307
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708323090	CASA CASA SEGUNDO JOSELITO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES


DESCRIPCION: CASA CASA SEGUNDO JOSELITO SLR-001-UEST-2021 DEL 20 AL 22 ENERO 2021 QUITO-GUALAQUIZA-MACAS-QUITO. Realizar inspección técnica del puente sobre la quebrada Panguintza ubicado en la red vial estatal E-45 en tramo Cuchumbietza-Zamora.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Mon</i> 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTRATACIÓN
 REVISIÓN, CONTROL PRECISO
 Y TRAMITE REGISTRO



MINISTERIO
 2021-02-23



DIRECCIÓN FINANCIERA

24 FEB 2021

Recibido Por: HRS
 Hora: 12h40'

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **001-UEST-2021** Fecha de Solicitud: 2021-01-18

Seleccione lo que requiera solicitar:

VIÁTICOS **SUBSISTENCIA** **ALIMENTACIÓN** **MOVILIZACIÓN**

Ciudad / Provincia donde se renliza la Licencia: Gualaquiza, Macas / Morona Santiago.
 Panguintza / Zamora Chinchipe.

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm.aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
20-01-2021	05h00	22-01-2021	17h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En función de la asignación del Ing. Javier Villamarín (Unidad de Estructuras) de parte del ing. Richard Navas, Director Nacional de Estudios de la infraestructura del Transporte, mediante Memorando Nro. MTOP-DNEIT-2021-6-ME de fecha 05 de enero de 2021; se procederá a realizar la inspección técnica del puente sobre la Quebrada Panguintza ubicado en la Red Vial Estatal E-45 en el tramo Chuchumbiezta - Zamora (Parroquia Panguintza, provincia Zamora Chinchipe)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Villamarín Aguirre Javier Eduardo	Supervisor	Contrato de Servicios Opcionales	Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte / Unidad de Estructuras	1718096694	2	80.00	160.00
Casa Segundo Joselito	Chofer	Jornal	Administrativo	1708323090	2	80.00	160.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - GUALAQUIZA	20/01/2021	05h00	20/01/2021	18h00
TERRESTRE	MTOP	GUALAQUIZA - PANGUINTZA	21/01/2021	07h30	21/01/2021	09h30
TERRESTRE	MTOP	PANGUINTZA - MACAS	21/01/2021	13h00	21/01/2021	18h00
TERRESTRE	MTOP	MACAS - QUITO	22/01/2021	09h00	22/01/2021	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Javier Villamarín Aguirre	AHORROS	13728229	GUAYAQUIL
Joselito Casa Casa	AHORROS	1039646580	PACÍFICO

SOLICITA
 f. [Firma]
 Ing. Javier Villamarín
 SERVIDOR PÚBLICO

VISTO BUENO
 f. [Firma]
 Ing. Richard Navas
 DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, Encargado

AUTORIZACIÓN
 f. [Firma]
 Mgs. Fernando Pauta
 CDDRDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE
 f. [Firma]
 Ing. Ronald Sarmiento M.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Nombres	Puesto	Nivel	No. Días	V/Diario	V/Total	Firmas

AUTORIZACIÓN DE PAGO

OBSERVACIONES:

f. [Firma]
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIOS**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 001-UEST-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27-01-2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Javier Villamarín		PUESTO Servidor Publico				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Gualaquiza, Macas / Morona Santiago Panguintza / Zamora Chinchipe		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE ESTRUCTURAS - DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN						
Ing. Javier Eduardo Villamarín Aguirre Sr. Joselito Casa		Experto en Construcciones Chofer Institucional				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Se atendió lo indicado en Memorando Nro. MTOP-DNEIT-2021-6-ME realizando la colaboración del Especialista Estructural para la determinación de las condiciones estructurales del Puente sobre la Quebrada Panguintza, ubicado en la Red Vial Estatal E45 (tramo Chuchumbietza – Zamora), Provincia Zamora Chinchipe.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
FECHA dd-mm-aa	20-01-2021	22-01-2021				
HORA hh:mm	05H00	17H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO – GUALAQUIZA	20/01/2021	05H00	20/01/2021	18H00
TERRESTRE	MTOP	GUALAQUIZA – PANGUINTZA	21/01/2021	07H30	21/01/2021	09H30
TERRESTRE	MTOP	PANGUINTZA – MACAS	21/01/2021	13H00	21/01/2021	18H00
TERRESTRE	MTOP	MACAS – QUITO	22/01/2021	09H00	22/01/2021	17H00
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PANGUINTZA						
El recorrido inició en Quito el 20 de enero de 2021, día en el cual se llegó a Gualaquiza para pernoctar. El día 21 de enero, desde Gualaquiza se llegó al lugar del Puente (Panguintza) para proceder con la inspección técnica y posteriormente se retornó a Macas para pernoctar. El día 22 de enero de 2021 se realizó el retorno de Macas a Quito.						
En referencia al Memorando Nro. MTOP-DNEIT-2021-6-ME, de fecha 05 de enero de 2021 en el que el Ing. Richard Navas, Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, asigna al Ing. Javier Villamarín (Unidad de Estructuras) para realizar la inspección del Puente sobre la Quebrada Panguintza en la semana del 18 al 22 de enero de 2021.						

La inspección se la realizó el 21 de enero de 2021, conjuntamente con los Ingenieros Germán Álvarez (Experto de Infraestructura Provincial) y Diego Martínez (Analista de Infraestructura Distrital 2) pertenecientes a la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe; de mencionada inspección se destaca lo siguiente:

Antecedentes:

El Puente se encuentra ubicado en la parroquia de Panguintza, cantón Centinela del Condor, provincia de Zamora Chinchipe (Coordenadas: -3.902923, -78.813972) entre las ciudades de Yantzaza y Zamora (Red Vial Estatal E-45).

El Puente cuenta con las siguientes características:

- **Superestructura:** Tiene losa con vigas de hormigón armado, una longitud de 17.00m y un ancho de calzada de 16.00m y 2 aceras peatonales de 1.50m; dando un ancho total del tablero de 19.00m.
- **Infraestructura:** Estribos con pantalla cerrada de hormigón armado (incluye muros de ala) y con cimentación directa.




Ilustración 1. Implantación General del Puente (Quebrada Panguintza)

A decir de los pobladores del sector y entendidos del Puente existe la presencia de grandes cargas móviles que circulan por el sector y estas podrían afectar a los elementos del Puente. La estructura inicialmente fue construida aproximadamente hace 40 años para un ancho de calzada de 7.00m y después lo ampliaron lateralmente para un ancho total de calzada de 16.00m.




Ilustración 2. Vista general del tablero del Puente

Observaciones:

De la inspección visual realizada se desprende lo siguiente:

- En los Estribos del puente se puede apreciar que se encuentran en buenas condiciones; cabe mencionar que no se observa los aparatos de apoyo existentes (Placas de neopreno) entre las vigas y los Estribos.




Ilustración 3. Vista frontal del Estribo (Margen izquierdo)

- Los Estribos que sirven de apoyo para la estructura inicialmente construida fueron perforadas (esquinas y muros de ala) para el cruce longitudinal de las vigas de la ampliación del puente. Para el caso de las vigas de la ampliación estas son apoyadas sobre una estructura de hormigón la misma que está en el trasdós del Estribo.




Ilustración 4. Vista frontal Muro de Ala en Estribo (Margen izquierdo - Aguas arriba)




Ilustración 5. Vista lateral Muro de Ala (Estribo Margen Izquierdo)

- Los muros de protección en las laderas aguas arriba y aguas abajo presentan problemas de socavación; según los pobladores del sitio, la última crecida del río fue aproximadamente en agosto de 2020, fecha en la cual se produjeron los problemas de socavación.



Ilustración 6. Vista Muros protección en cauce del río (Aguas abajo)




Ilustración 7. Vista Muros protección en cauce del río (Aguas arriba)

- Sobre el tablero (Capa de rodadura) se puede apreciar unas grietas que van en sentido longitudinal y transversal como se indica a continuación:




Ilustración 8. (Implantación) Esquema de ubicación de fisuras en la capa de rodadura visibles




Ilustración 9. Presencia de fisuras longitudinales y transversales en la capa de rodadura (tablero)

- El puente está constituido por 3 secciones: 1 Sección Central donde tiene 4 vigas (Sección construida originalmente), y 2 Secciones Laterales con 2 vigas de mayor longitud y peralte (Construidas como ampliación del puente); dando un total de 8 vigas longitudinales.




Ilustración 10. Vista inferior de Vigas (Sección Central y Sección Lateral)




Ilustración 11. Implantación Esquema de ubicación de vigas en el Puente

- En la unión de la sección central con las secciones laterales se observa la presencia de la junta de construcción longitudinal.



Ilustración 12. Vista inferior de Vigas y Juntas de Construcción (Fablero)


Conclusiones y Recomendaciones:

- La infraestructura del puente se encuentra en buenas condiciones, los Estribos no tienen indicios de fisuras o grietas. Existe perforaciones en los muros de ala de los Estribos construidos inicialmente, las mismas no representan daño a estos elementos ya que en esta sección perforada no existe el empuje del suelo para ser retenido.
- Al momento de realizar la inspección de la estructura, el cauce del río se encontraba con nivel

bajo, por lo cual se recomienda aprovechar el nivel de crecida y realizar trabajos de mantenimiento en los muros de protección en las laderas aguas arriba y aguas abajo del cauce del río, en vista que presentarían mayor daño por la socavación de los mismos en caso de una eventual crecida; adicionalmente se pueden considerar obras de reducción de energía aguas arriba y aguas abajo para que el cauce no vuelva a presentar problemas en las laderas del río.

- De la Superestructura, las vigas y el tablero del puente hasta el momento no presentan daño debido a al paso de las cargas móviles que transitan por el lugar; sin embargo para el caso de las cargas pesadas que circulan por el sector se recomienda:
 - El vehículo transportador con la carga deberá cruzar usando la sección central del puente.
 - Así mismo, el vehículo para la transportación deberá pasar sobre el puente con una velocidad mínima sin producir fuerzas de impacto.
 - La circulación de estas cargas deben ejecutarse máximo hasta las 17h00 puesto que representa mayor peligrosidad y riesgo en la noche por la poca visibilidad.
 - Coordinar con la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe del MTOP y GAD Centinela del Condor para el acompañamiento y supervisión durante el paso de la carga.
 - Realizar la restricción de la calzada del tablero del puente como espacios para uso de estacionamiento de los vehículos (señalización horizontal y vertical).
- Las fisuras longitudinales y transversales presentes en la carpeta de rodadura no indican daño estructural en el tablero o vigas, más bien se deben a la no existencia de juntas de construcción entre la sección central y las secciones laterales del tablero del puente. Por lo cual se recomienda hacer la instalación de las juntas y que las mismas estén a nivel de la capa de rodadura para que sean visibles y poderles dar el mantenimiento respectivo cuando el caso lo amerite.
- En términos generales el puente se encuentra operativo, sin embargo es recomendable hacer una limpieza general, mantenimiento rutinario en los elementos estructurales y acatar lo descrito anteriormente.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



 Ing. Javier Villamarín Aguirre
**EXPERTO EN
 CONSTRUCCIONES**

NOTA


El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR


 NOMBRE
 Ing. Richard Navas
**DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE
 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE,
 Encargado**

**AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO
 VISTO BUENO SLR**


 NOMBRE
 Mgs. Fernando Pauta
**COORDINADOR GENERAL
 ADMINISTRATIVO-FINANCIERO**



DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
COORDINACIÓN DE ESTRUCTURAS
No. DE FORMULARIO DE COMISIÓN: **001-UEST-2021**

FECHA: 20 y 21 de enero de 2021

No.	BENEFICIARIO	LUGAR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Morales Rodriguez Eddy Milton	Río Negro	001-001-000001452	\$12,00
2	Domínguez Cárdenas Dany Victoria	Sucua	002-001-000012559	\$10,00
3	Patíño Sanmartín Elsy Rubiela	Gualaquiza	001-001-000017185	\$12,00
4	Zhizhpon Aguilar Claudio Ramiro	Gualaquiza	001-001-000001208	\$25,00
5	Pérez Carpio Raúl Enrique	Gualaquiza	001-001-000023552	\$12,00
6	Patíño Sanmartín Elsy Rubiela	Gualaquiza	001-001-000017194	\$12,00
7	Songor Ramon Fanny Margoth	Macas	001-001-000001222	\$10,00
8	Tene Cárdenas Richard Javier	Macas	001-001-000005025	\$25,00
			SUMA TOTAL	\$118,00


Javier Eduardo Villamarín Aguirre
Experto en Construcciones

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
EL VECI
 MORALES RODRIGUEZ EDDY MILTON
 Dir.: Río Negro, Vía Baños Puyo s/n
 RÍD NEGRO - TUNGURAHUA

R.U.C. 0603286550001
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-
000001452
 Aut. SRI. N° 1127511307
 Fecha de Emisión:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$850,00

20 01 2021
 DIA MES AÑO

Cliente: Javier Villamarín

RUC./C.I.: 1718096694

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Alimentación	12	12

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
		OTROS	12

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

Firma Autorizada Recibo Conforme Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032
 RUC: 0601592935001 del 0881401 al 0901500 Fecha Autorización: 10-DICIEMBRE-2020 Fecha Caducidad: 10-DICIEMBRE-2021

LOS ASADOS DEL PARQUE
 Gualaquiza-Ecuador
 Elsy Rubiela Patiño Sanmartín
 AUT. SRI: 1127665267
 Dir.: Domingo Comín s/n y Gonzalo Pesantez
 Telf: 2 780-715

FACTURA
 RUC: 1900398759001
 Día Mes Año
 20 01 2021

SERIE: 001 - 001 - 000017185

Sr. (es): Javier Villamarín

RUC.: 1718096694 Telf: 0986824918 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. VENTA
01	Alimentación	10,71	10,71

ORIGINAL: ADQUIRENTE "COPIA: EMISOR" DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	VALOR TOTAL
	X	10,71
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

Firma Autorizada Recibo Conforme

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO Telf.: 2781 833 RUC.: B193668752001 AUT. SRI. 2297
 FECHA AUT.: 13/Enero/2021, CAOUCA: 13/Enero/2022, TIRAJE: 17151 - 18158

TOTAL \$ 12,00

RESTAURANT LOS HELECHOS
 DOMÍNGUEZ CÁRDENAS FANY VICTORIA

Dirección Matriz: Av. Domingo Comín s/n y Tankamash
 Sucursal: Norte Av. Domingo Comín s/n y Tankamash
 Telf: 2740 940 / 0986703867 SUCUA - MORONA SANTIAGO
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0103173423001
 Autorización SRI: 1127357723
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 0012559

Sr.(s) Javier Villamarín

C.I./RUC.: 1718096694 Fecha emisión: 20-01-2021

Dirección: Quito Telf.: 0986824918

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL 12 % \$	
SUBTOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	
IVA 12 % \$	
VALOR TOTAL \$	10,00

Firma Autorizada Recibo Conforme

Riera Méndez Félix Antonio Imprenta Riera Súa TEL: 2748871 RUC: B182360245801 No. Aut. 6234
 EMISIÓN: 11/NOVIEMBRE/2028 CADUCA: 11/NOVIEMBRE/2021 No. 12226-13225 E-MAIL: artes.graficas.sucua@hotmail.com

HOTEL WAKIZ
 Telf: 2 780-138 / 2 780-729
 Cel: 0992150553
 AUT. SRI: 1127358481

ZHIZPON AGUILAR CLAUDIO RAMIRO
 Dir.: Francisco de Orellana SN y Domingo Comín
 E-mail: claudioramiro1970@hotmail.com
 Gualaquiza - Ecuador

FACTURA
 RUC: 1900283334001
 Día Mes Año
 20 01 2021

001-001- 000000 00

Sr. (es): Javier Villamarín

RUC.: 1718096694 Telf: 0986824918 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
01	servicio de hospedaje	9,33	9,33

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	VALOR TOTAL
	X	9,33
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilia Mariuzi RUC: 1408633549881
 AUT. SRI 42-89 Telf: 2 788-4880986352854 EMISIÓN: 11/NOVIEMBRE-2020
 VÁLIDO HASTA: 11/NOVIEMBRE-2021 N° 1401-1300

TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE "COPIA: EMISOR"

Cabaña
"El Sabor Costeño"

Pérez Carpio Raúl Enrique *RUC.: 1900266295001 *AUT. SRI.: 1127422661
Tel: 3049224
Dir.: Gonzalo Pesántez sn y 12 de Febrero
GUALAQUIZA - ECUADOR

FACTURA 001-001-000023552

LOS ASADOS DEL PARQUE
Gualaquiza-Ecuador

Elsy Rubiela Patiño Sanmartín
AUT. SRI: 1127665267
Dir.: Domingo Comín s/n y Gonzalo Pesántez
Tel: 2 780-715

FACTURA
RUC: 1900398759001
Día Mes Año
01 | 01 | 2021

SERIE: 001 - 001 - 000017194

Sr. (es): Javier Villamarín A.
RUC.: 1718096694 Guía de Remisión:
Dirección: Quito
Fecha de emisión: 21-01-2021

Sr. (es): Javier Villamarín A.
RUC.: 1718096694 Tel: 0986824819 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	Alimentación		10.71
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
"Contribuyente Régimen Microempresas"		Subtotal 0%	
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Descuento	
ENTREGUE CONFORME		Subtotal	
RECIBO CONFORME		IVA 12%	
		L TOTAL \$ <u>12.00</u>	

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO *Tel.: 2781 039 * RUC.: 0103660752001 AUT. SRI. 2297,
*FECHA AUT.: 23/Noviembre/2020, CAUCA: 23/Noviembre/2021, TIRAJE: 23251 - 25250

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		10.71
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
"Contribuyente Régimen Microempresas"		SUBTOTAL 0%	
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		DESCUENTO	
ENTREGUE CONFORME		SUBTOTAL	
RECIBO CONFORME		IVA 12%	
		TOTAL \$ <u>12.00</u>	

COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO *Tel.: 2781 039 * RUC.: 0103660752001 AUT. SRI. 2297,
FECHA AUT.: 13/Enero/2021, CAUCA: 13/Enero/2022, TIRAJE: 17151 - 18150

LOS PINCHOS DE LA TARQUI

Songor Ramon Fanny Margoth
Matriz: Tarqui sn y Amazonas Tel: 072322096
Celular: 0981245882 - Morona

RUC. 0301872735001 N° AUT. SRI 1127449721
"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00001222
Sr.(es): Javier Villamarín
R.U.C./C.I.: 1718096694
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 21-01-2021
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

HOTEL SPLENDIT

Tene Cárdenas Richard Javier
Matriz: Centro, Simón Bolívar sn y Soasti Tel: 072700120 Celular: 0967889340 - Morona

RUC. 1400696108001 N° AUT. SRI 1127554302
"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00005025
Fecha Emisión: 21-01-2021
Sr.(es): Javier Villamarín
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1718096694
Teléfono: 0986824819 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.71
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
"Contribuyente Régimen Microempresas"		SUBTOTAL 0%	
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		DESCUENTO	
ENTREGUE CONFORME		SUBTOTAL	
RECIBO CONFORME		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - RUC: 0500343864081 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PERSONAS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS				
Hospedaje				
FIRMAS				
Fecha de Autorización 17/12/2020 Del 000005001 al 000005500 Válido para su emisión 17/12/2021			SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	
"Contribuyente Régimen Microempresas"			DESCUENTO	
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			SUBTOTAL	
ENTREGUE CONFORME			IVA 12%	
RECIBO CONFORME			VALOR TOTAL	

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - RUC: 0500343864081 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

20/AL 21/ 1/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	LOS ASADOS DEL PARQUE	JOSELITO CASA	17195	12,00
2	LOS PÍNCHOS DE LA TARQUI	JOSELITO CASA	1223	10,00
3	RESTAURANT LOS HELECHOS	JOSELITO CASA	12558	10,00
4	LOS ASADOS DEL PARQUE	JOSELITO CASA	17184	12,00
5	EL VECI	JOSELITO CASA	1451	12,00
6	HOTEL WAKIZ	JOSELITO CASA	1207	25,00
7	HOTEL SPLENDIT	JOSELITO CASA	5026	25,00
8	CABAÑA EL SABOR COSTEÑO	JOSELITO CASA	23551	12,00
			SUMA TOTAL	118,00


SR. JOSELITO CASA
 CONDUCTOR

RESTAURANT LOS HELECHOS
DOMINGUEZ CÁRDENAS FANY VICTORIA
 Dirección: Matriz Av. Domingo Comín s/n y Tumbacoachi
 Sucesal: Norte Av. Domingo Comín s/n y Tumbacoachi
 Telf: 2740 940 / 0986703867 SUCCIA - MORONA SANTIAGO
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 002-001-00 0012558
 Sr.(s) Joselito Casa
 C.I./RUC: 1708323040 Fecha emisión: 20.01.2024
 Dirección: Quito Telf: 0988015241

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 % \$
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		
SUBTOTAL		10.00
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		10.00
IVA 12 % \$		1.20
VALOR TOTAL \$		11.20

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

ADJUNTO: Josefina
 Firma Autorizada: Josefina
 RUC: 0102764045001 No. Aut. 6234
 EMISSION: 11/NOVIEMBRE/2021 No. 12226 - 13223 E-MAIL: artesgraficas.sucia@bolmail.com

LOS ASADOS DEL PARQUE
 Guayaquiza-Ecuador
 Eloy Rubiela Patiño Sanmartín
 AUT. SRI: 1127665267
 Dir.: Domingo Comín s/n y Gonzalo Pesantez
 Telf: 2 780-715

FACTURA
 RUC: 1900398759001
 Día Mes Año
 20 01 2024
 SERIE: 001 - 001 - 000017184
 Sr.(s) Joselito Casa
 RUC: 1708323040 Telf: 0988015241
 Dirección: Quito Cita de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% \$
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
<input type="checkbox"/> OTROS		
SUBTOTAL		10.00
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		10.00
IVA 12 % \$		1.20
TOTAL \$		11.20

ORIGINAL: ADJUNTO: COPIA: ENSOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Firma Autorizada: Josefina
 RUC: 0102764045001 No. Aut. 6234
 EMISSION: 11/NOVIEMBRE/2021 No. 12226 - 13223 E-MAIL: artesgraficas.sucia@bolmail.com

HOTEL SPLENDIT

Tene Cárdenas Richard Javier

Matriz: Centro, Simón Bolívar s/n y Soasti. Telf: 072700120 Celular: 0967889340 - Morona

RUC: 1400696108001 N° AUT. SRI 1127554302

"Contribuyente Régimen Microempresas"


FACTURA 001-001-00 N° 0005026

Fecha Emisión: 21-01-2021
 Sr.(es): Roberto Gasso
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1708323090
 Teléfono: Guía de Remisión:

FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PERSONAS	PRECIO
SERVICIOS			UNITARIO
Hospedaje			TOTAL
HOTEL SPLENDIT			
Fecha de Autorización 17/12/2018 Del 001005001 al 000005000 Válido para su emisión 17/12/2021			
FORMA DE PAGO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUBTOTAL 12%
ELECTRONICO	OTROS		SUBTOTAL 0%
"Contribuyente Régimen Microempresas" ORIGINAL: ADHIBENTE - copia: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: N°			DESCUENTO
ENTREGUE CONFORME FIRMADO: [Firma]			SUBTOTAL
Firma Autorizada			IVA 12%
Boleto: Marco Eguigure, Improbata Navira - Ruc: 0900438400 - N° Autorización: 1446 - Telf: 071252667			VALOR TOTAL
			22,32
			2,66
			25,00

Original Adquirente Copia: Emisor

Pérez Carpio Raúl Enrique *RUC: 190026625001 *AUT. SRI: 11.
 Ofic: Gonzalo Pessantibaz s/n y 12 de I
 GUALAQUIZA - ECUADOR



Cabaña
El Sabor Costeño

FACTURA 001-001-00 U00023551
 Sr. (es): Roberto Gasso
 RUC: 1708323090 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito
 Fecha de emisión: Gualaquiza 21-01-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	admisión		10.71
Subtotal 12% 10.71 Subtotal 0% Descuento Subtotal IVA % 1.29 TOTAL \$ 12.00			

*COYAC-SANCHEZ JULIO GUSTAVO. TIRAJE: 278 X38 - RUC: 0103668752007 AUT. SRI: 2297.
 *FECHA AUT.: 23/Noviembre/2020, CHOLUCA. 23/Noviembre/2021, TIRAJE: 23251 - 25250