

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	03	2019	918	882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 019	463	


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715336879 TARAMBIS RODRIGUEZ JUAN PABLO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TARAMBIS RODRIGUEZ JUAN PABLO - SLR-007-JPT-DCIT-2019 - RECORRIDO PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA Y DE CALDERON SAN MATEO - ESMERALDAS - MARZO 7 Y 8 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	026	03	2019
				No. Original
				919
				883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 019
				No. Expediente
				464
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709822942 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO - SLR-007-JPT-DCIT-2019 - RECORRIDO PARA VERIFICACION Y EVALUACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA Y DE CALDERON SAN MATEO - ESMERALDAS - MARZO 7 Y 8 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CHIMBIZO  
Revisado, cuenta pabito  
y transporte 2019/03/20

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud

Seleccione lo que requiera solicitar: No. de Solicitud: 007-JPT-DCIT-2019 Fecha de Solicitud: 06-03-2019

Viático (X)  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

ESMERALDAS-ESMERALDAS

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
07-03-2019	05:00	08-03-2019	18:00

**Descripción de las actividades a ejecutarse:**  
Recorrido para verificación y evaluación de puntos críticos en la Vía "Y" de Calderón - San Mateo, provincia de Esmeraldas

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
ING. JUAN PABLO TARAMBÍS	SUPERVISOR	SUPERVISDR	CDNSERVACIÓN	1715336879	1	80,00	80,00
SR. LUIS FERNÁNDEZ F.	CHOFER	CHOFER	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1709822942	1	80,00	80,00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO - SAN LORENZO	07/03/2019	05h00	07/03/2019	10h00
TERRESTRE	MTOP	SAN LORENZO - ESMERALDAS	07/03/2019	10h00	07/03/2019	18h30
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS - CAMARONES	08/03/2019	08h00	08/03/2019	09h00
TERRESTRE	MTOP	CAMARONES - TACHINA	08/03/2019	09h00	08/03/2019	10h00
TERRESTRE	MTOP	TACHINA - SAN MATEO	08/03/2019	10h00	08/03/2019	11h00
TERRESTRE	MTOP	SAN MATEO - ESMERALDAS (DIRECCIÓN DISTRICTAL)	08/03/2019	11h00	08/03/2019	11h30
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-QUITO	08/03/2019	12h30	08/03/2019	18h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Juan Pablo Tarambís	Ahorros 12050132674	Banco Produbanco
Sr. Luis Fernández Fernández	Ahorros 3315933800	Banco Pichincha

SOLICITA: [Firma] VISTO BUENO VISTO BUENO/ AUTORIZACIÓN PROVISIÓN TRANSPORTE

f. ING. GABRIEL SÁNCHEZ Y. DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

f. ING. AUGUSTO MEDINA G. SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE

f. PSIC. MARÍA VERÓNICA PATIÑO L. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

f. ING. DIEGO XAVIER ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA  
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERA

Recibido Por: [Firma]  
Hora: 15:00

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS <b>007-JPT-DCIT</b>			FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>11-03-2019</b>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Tarambís Rodríguez Juan, Pablo			PUESTO Supervisor			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION San Lorenzo, San Mateo, Esmeraldas / Esmeraldas			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR CONSERVACIÓN			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Juan Pablo Tarambís Rodríguez			SUPERVISOR			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Recorrido para verificación y evaluación de puntos críticos en la Vía "Y" de Calderón - San Mateo.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aa		07-03-2019	08-03-2019		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios	
HORA hh:mm		05H00	18H00			
Hora Inicio de Labores y día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO - SAN LORENZO	07/03/2019	05h00	07/03/2019	10h00
TERRESTRE	MTOP	SAN LORENZO - ESMERALDAS	07/03/2019	10h00	07/03/2019	18h30
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS - CAMARONES	08/03/2019	08h00	08/03/2019	09h00
TERRESTRE	MTOP	CAMARONES - TACHINA	08/03/2019	09h00	08/03/2019	10h00
TERRESTRE	MTOP	TACHINA - SAN MATEO	08/03/2019	10h00	08/03/2019	11h00
TERRESTRE	MTOP	SAN MATEO - ESMERALDAS (DIRECCION DISTRITAL)	08/03/2019	11h00	08/03/2019	11h30
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS - QUITO	08/03/2019	12h30	08/03/2019	18h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>RECORRIDO PARA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA VÍA "Y" DE CALDERÓN - SAN MATEO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.</b>						
<p>El recorrido realizado los días jueves 07 y viernes 08 de marzo de 2019 en la Provincia de Esmeraldas, tuvo como objetivo la verificación de los Puntos Críticos levantados en el año 2016, que constan como parte del Proyecto de Mantenimiento por Resultados en los tramos que conforman la Vía "Y" de Calderón - San Mateo. Además, se realizó una evaluación de nuevos Puntos Críticos, que se han generado durante el transcurso de los tres últimos años, con la finalidad de realizar las gestiones requeridas para implementar su reparación dentro del proyecto original.</p>						
<p>Los tramos que conforman la Vía "Y" de Calderón - San Mateo son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRAMO 1: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN</li> <li>• TRAMO 2: "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS</li> <li>• TRAMO 3: "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA</li> <li>• TRAMO 4: PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO</li> <li>• TRAMO 5: PASO LATERAL DE TACHINA</li> <li>• TRAMO 6: REDONDEL DE TACHINA - SAN MATEO</li> </ul>						

A continuación, se presenta un resumen de los Puntos Críticos verificados y de aquellos nuevos detectados en los diferentes tramos de este eje vial de la Provincia de Esmeraldas:

#### TRAMO 1: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN

- Punto Crítico 1: Puente Río María, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 2: Puente Río Cayapas, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 3: Cambio de alcantarilla requeridos en varios sitios, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 4: Se requiere revestimiento de cunetas con hormigón simple en varios tramos, verificado, es necesaria la intervención prevista.



FOTO 1: VERIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO 3, DAÑOS EN VARIAS ALCANTARILLAS, TRAMO 1

#### TRAMO 2: "Y" DE BORBÓN" - "Y" DE LAS PEÑAS

- Punto Crítico 5: Daño en alcantarilla abscisa 17+500, ya se encuentra reparado.
- Punto Crítico 6: Se requiere revestimiento de cunetas con hormigón simple en varios tramos, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 7: Cambio de alcantarilla requeridos en varios sitios, verificado, es necesaria la intervención prevista.




FOTO 2: CONSTATAción DE PUNTO CRÍTICO 5 YA REPARADO, TRAMO 2

### TRAMO 3: "Y" DE LAS PEÑAS – PALESTINA

- Punto Crítico 8: Puente Lagarto, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 9: Puente Río Montalvo, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 10: Daños en la calzada por un alto nivel freático, ya se encuentra reparado.
- Punto Crítico 11: Daños en la calzada por un alto nivel freático, ya se encuentra reparado.
- Punto Crítico 12: Daños en la calzada por un alto nivel freático, ya se encuentra reparado.
- Adicional a los Puntos Críticos registrados en este tramo, durante este recorrido, se detectaron dos nuevos sitios con daños en la estructura de la vía, debidos al alto nivel freático producido por encontrarse en una zona pantanosa, para lo cual se requiere remover la estructura de la vía, mejorar la subrasante, construir subdrenes la construcción de subdrenes con material filtrante, y reponer la estructura, carpeta asfáltica, cunetas y señalización.
- Punto Crítico 13: Puente Río Tapaila, verificado, es necesaria la intervención prevista. Además, se debe incluir la reposición de guardavías afectados por la caída de un árbol.
- Punto Crítico 14: Se requiere revestimiento de cunetas con hormigón simple en varios tramos, verificado, es necesaria la intervención prevista.



FOTO 3: VERIFICACION DE PUNTO CRITICO 13, PUENTE TAPAILA Y DANOS EN GUARDAVIAS, TRAM 3

### TRAMO 4: PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO

- Punto Crítico 15: Cambio de alcantarilla requerido, ya se encuentra reparado.
- Punto Crítico 16: Cambio de alcantarilla requerido, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 17: Cambio de alcantarilla requerido, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Adicional a los Puntos Críticos registrados en este tramo, durante este recorrido, se han detectado cuatro nuevos sitios en los que se requiere realizar el procedimiento para el cambio de alcantarillas.
- Punto Crítico 18: Puente Tacusa, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 19: Estabilización de taludes, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 20: Daño de la estructura de la vía por falta de encauzamientos, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 21: Se requiere la construcción de muro de escollera entre Camarones y Achilube, verificado, es necesaria la intervención requerida.
- Punto Crítico 22: Se requiere revestimiento de cunetas con hormigón simple en varios tramos, verificado, es necesaria la intervención prevista.

*[Handwritten signature]*




FOTO 4: VERIFICACION DE PUNTO CRITICO 18, PUENTE TACUSA, TRAMO 4

#### TRAMO 5: PASO LATERAL DE TACHINA

En este tramo no existen Puntos Críticos, por lo que únicamente se verificó la longitud del tramo mediante el odómetro de la camioneta, L = 2,45 Km.



FOTO 5: VERIFICACIÓN DE LONGITUD DEL PASO LATERAL DE TACHINA, L = 2,45 Km, TRAMO 5



#### TRAMO 6: REDONDEL DE TACHINA - SAN MATEO

- Punto Crítico 23: Cambio de alcantarilla requerido, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 24: Puente San Mateo, verificado, es necesaria la intervención prevista.
- Punto Crítico 25: Se requiere revestimiento de cunetas con hormigón simple en varios tramos, verificado, es necesaria la intervención prevista.



FOTO 6: VERIFICACION DE PUNTO CRITICO, PUENTE SAN MATEO, TRAMO 6

Adicionalmente, el día viernes 08 de marzo de 2019, a las 11H30, una vez concluido el recorrido, se mantuvo una breve reunión con los Ingenieros Lenin Ortiz, Director Distrital de Esmeraldas y Gustavo Aldás, Especialista Técnico de Infraestructura; a fin de poner en conocimiento del Director, las novedades relacionadas con la inspección de la Vía "Y" de Calderón - San Mateo, y de esta manera prever las acciones a desarrollar conjuntamente con Administración Central para la inclusión de los nuevos puntos críticos detectados.

<b>OBSERVACIONES</b>	
<p><b>Observaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El día viernes 08 de marzo de 2019, antes del retorno a Quito, se mantuvo una reunión en la Dirección Distrital de Esmeraldas, a fin de exponer al Director la situación de los Puntos Críticos de la Vía "Y" de Calderón - San Mateo y proseguir con las acciones técnicas y administrativas que corresponden.</li> </ul> <p><b>Conclusiones y recomendaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante el recorrido realizado los días 07 y 08 de marzo de 2019, se verificaron 20 puntos críticos de los 25 registrados para el Proyecto de Mantenimiento por Resultados en la Provincia de Esmeraldas.</li> <li>- Se evidenció que 5 Puntos Críticos ya han sido atendidos por la Dirección Distrital de Esmeraldas, mediante administración directa.</li> <li>- Como requerimiento adicional, se observaron nuevos puntos críticos en sitios donde no estaba previsto realizar ningún trabajo, sin embargo, es necesario que se considere su intervención.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Ing. Juan Pablo Farambis Rodríguez</b> SUPERVISOR</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p style="text-align: center;"><b>AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Ing. Gabriel Vicente Sánchez Yoza</b> DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Psic. María Verónica Patiño L.</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA</p>

Formulario IIR-002

**"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"**




DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL DE INFRAESTRUCTURA

DETALLE DE LAS FACTURAS DEL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA COMISIÓN No. 007-JPT-DCIT-2019 DE FECHA: 07-03-2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	VALOR USD\$
1	Restaurante Hermanos Nieves 2	Ing. Juan Pablo Tarambis	001-001-000002763	10,00
2	Comedor Liceth	Ing. Juan Pablo Tarambis	001-001-0002454	8,00
3	Hotel Puerto Manglar	Ing. Juan Pablo Tarambis	003-001-000000441	39,20
4	Restaurante El Super Bolon"	Ing. Juan Pablo Tarambis	001-001-000008360	12,00
			<b>Total</b>	<b>69,20</b>

Lugar y Fecha: Quito, 12 de Marzo de 2019



Firma

Ing. Juan Pablo Tarambis





**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
7 AL 8 MARZO 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	COMEDOR LICETH	LUIS FERNANDEZ	2453	8,00
2	RESTAURANT HERMANOS NIEVES 2	LUIS FERNANDEZ	2762	7,00
3	RESTAURANTE EL SUPER BOLON	LUIS FERNANDEZ	8359	12,00
4	HOTEL PUERTO MANGLAR	LUIS FERNANDEZ	439	39,20
	<b>TOTAL</b>			<b>66,20</b>

  
**SR. LUIS FERNANDEZ**  
CONDUCTOR

# COMEDOR LICETH

SONIA ISABEL MORA URVINA

Dir.: Lita - Mirador Alto - Calle Principal

Celular: 098 601 6804 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002097887001

AUT. SRI: 1124050024

FACTURA 001-001

Nº 002453

Documento Categorizado: NO

Señor: Luis Fernandez Telf.: \_\_\_\_\_  
 RUC/C.I. 170982294-2 Fecha: 07-03-2019  
 Dir.: Ciute

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		8.00
Subtotal \$			8.00
0% IVA			
12% IVA			
TOTAL \$			8.00

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta de Crédito / Débito  Otros

Original Adquiriente Cópia Emisor

RECIBI CONFORME

Edwin Mauried, Rueda, edición - Imprenta Offset "B&O" RUC: 1001479235901 Aut. N° 5575 Telf.: 2955 759 Imp.: 2401 - 2600 / IMP. 04/01/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 04 ENERO 2020 Original Adquiriente Cópia Emisor

141

# RESTAURANTE HERMANOS NIEVES 2

QUIMIS PEÑAFIEL FANNY ESTHER

Dir.: TONSUPA, # 7 Y DIEZ (LOTIZACION FRANKLIN TELLO)

Teléfono: 0988943435

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. SRI: 1124335983

R.U.C. 1308938545001

FACTURA 001-001-00 0002762

FECHA DE EMISION: 07 03 2019

SR: (es) Luis Fernandez  
 Ruc: 170982294-2 Telefono: \_\_\_\_\_  
 Direccion: Ciute G. Remis. \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		6.25

Forma de Pago:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  Tarjeta de Crédito / Débito  OTROS

Original Adquiriente Cópia Emisor

RECIBI CONFORME

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quival / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / F. Impres. 20/02/2019 / V. Hasta 20/02/2020 del 2701 al 3700

142

## Restaurante "EL SUPER BOLON"



Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante  
 Zavala Lascano Luis Fernando

Matriz. Calle maticón de la playa  
 Telf. 0990360625 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0803054717001

Documento Categorizado: NI

FACTURA

0008359

AUT: SRI 1124175906

001 - 001 / 00

Fecha: 08-03-2019 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Luis Fernandez  
 RUC: 170982294-2 Direccion: Ciute

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Comidas		10.71

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Original Adquiriente Cópia Emisor

Sub Total 10.71  
 IVA 0%  
 Descuento  
 IVA 12% 1.20  
 Valor Total 12.00

142

## Hotel "PUERTO MANGLAR"

Servicios de alojamiento prestados por hotel  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante

RODRIGUEZ ROJAS PEDRO ELIO

Dirección: Calle Malecón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas  
 Telf. 062731910 / 0983851007 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1102440037001

Documento Categorizado: NO

FACTURA 0000439

AUT: SRI 1124318354

S 003 - 001 / 00

Fecha: 08-03-2019 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Luis Fernandez  
 RUC: 170982294-2 Lugar de Transacción: Ciute

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		35

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Original Adquiriente Cópia Emisor

Sub Total 35  
 IVA 0%  
 Descuento  
 IVA 12% 4.20  
 Valor Total 39.20

143