

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual:												
Orden de Trabajo:				DNA1-0032-2018								
Nombre del Examen:				EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL CENTRO CIVICO CIUDAD ALFARO, A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN EL PROYECTO, T, A LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO CIVICO CIUDAD ALFARO, A CARGO DE ENTIDADES RELACIONADAS Y DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR								
Período Analizado:				1-enero-2012 al 30-nov-2016								
Área o Proceso Auditado:				Ministerio de Transporte y Obras Públicas								
Oficio de Aprobación:												
Fecha de Aprobación:												
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:				250-DNA1-2021								
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:				17/3/2021								
ENTIDAD QUE RECOMIENDA		#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS			CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN					
Contraloría General del Estado		4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.- Una vez cuente con el "Estudio geotécnico, mecánica de suelos y mejoramiento de suelos en el complejo Ciudad Eloy Alfaro", que determina que los asentamientos del edificio "Luis Vargas Torres", se deben a una inadecuada ejecución del relleno sobre el que se asienta la estructura, conjuntamente con el Coordinador General de Asesoría Jurídica de la entidad, adoptarán las medidas administrativas y/o legales que correspondan, a fin de demandar de la compañía que construyó la mencionada edificación y de la fiscalización de la obra, la reparación por los daños ocasionados en el edificio, derivados del mencionado vicio constructivo, y por los perjuicios que correspondan, así como del reembolso de los costos en los que incurrió el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, para identificar la causa de los asentamientos de la edificación. (Pag. 39)			Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS		
										* MTOP-MTOP-2021-0156-ME * MTOP-MTOP-2021-0553-ME		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera								
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ingeniera Karina Torres								
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				torres@mtop.gob.ec								
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001								